

車両情報シート

No	管理番号	28114	形状	車載車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU720M	車台番号	XZU720-0018xxx

基本情報	年式	令和3 (2021)	年	2 月
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,500 kg		
	車検	有	[令和5 年	2 月 24 日]
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証 7670 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2260 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2950 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	有	
	燃料タンク	100 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/7/7

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[古河ユニック]
	型式	UC-21W
	製造番号[年式]	T21W981 [令和3 年 2 月]
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	床面地上高	864 mm
	床フック	対 []
	スタンション	個
	ウインチ	有
	自動歩み	有
	オートスライダー	無
	上物操作	
	横根太	鉄
	載替	無
	その他情報	2台積み

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	28114	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU720M	車台番号	XZU720-0018xxx

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
	マフラー		○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
黒煙・白煙		○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○		
		リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○		
		エアサス	損傷		
		エア漏れ			
		作動不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作		○	
		作動油 量・漏れ	○	
		ラジコン作動		
		ウインチワイヤー	○	
		自動歩み	○	
	その他 損傷		○	
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動			
		作動油 量・漏れ		
		ラジコン作動		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
	その他損傷			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	8 (1 A)	8 (1 A)	
	FR	()	()	
	RF	8 (1 A)	8 (1 A)	8 (1 A)
	RR	()	()	()
	スベア	8 (1 A)	()	
・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5				
R 225/80R 17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

管理番号	28114	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU720M	車台番号	XZU720-0018xxx

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無					傷の程度 [	](	
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	