

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|------------|------|--------------|
| No | 管理番号 | 28151 | 形状 | 冷凍車 |
| | 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| | 型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-122xxx |

| | | | |
|------|--------|-------------|----------------|
| 基本情報 | 年式 | 令和3(2021)年 | 3月 |
| | エンジン型式 | A05C | |
| | 排気量 | 5,120 cc | |
| | 馬力 | 240 ps | |
| | 最大積載量 | 2,500 kg | |
| | 車検 | 有 | [令和5年 3月 2日] |
| | 積載クラス | 中型(8t未満) | |
| | 車体長さ | 車検証 8810 mm | 実測 mm |
| | 車体幅 | 車検証 2490 mm | 実測 mm |
| | 車体高さ | 車検証 3520 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | |
|------|---------|---------------|--------------------------|
| 車両情報 | 走行km | 1千km | [実走] |
| | タコグラフ | 有 | [別体] (令和2年 12月) |
| | シフト | MT | 6速 セミATの場合⇒ [] 他 () |
| | ペダル数 | 3 | |
| | ターボ | 有 | |
| | ブレーキ | AOH | [ドラム] |
| | ABS | 有 | |
| | 補助ブレーキ | 有 | [リターダ] リターダの場合⇒ [EG] |
| | エアサス | 有 | [リア] |
| | 速度抑制装置 | 無 | |
| | PM装置 | 有 | |
| | 燃料タンク | 200 L + L + L | |
| | 燃料 | 軽油 | [] |
| | アドブルー使用 | 有 | |
| | 駆動方式 | 4×2 | |
| 小型形状 | | ←大型の場合は空欄 | |

| | | |
|-----|----------|--------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | LED |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブ幅 | ワイド |
| | キャブーフ | 標準 |
| | キャブグレード | 標準 |
| | ベッド | 有 |
| | エアコン | 有 [オート] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | 格納ミラー | 有 |
| | 電動ミラー | 無 |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ ・] |
| | ETC | 有 |
| | バックカメラ | 有 [カラー] |
| | オートクルーズ | 有 |
| | 坂道発進補助装置 | 有 |
| | その他装備 | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

日付: 2021/8/3

ウイング・バン・冷凍車

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー | トランテックス | [] |
| | 型式 | | |
| | 製造番号[年式] | V053G67-02 | [年 月] |
| | 床材質・形状 | アルミ | [キーストン] |
| | 内寸法 長 | 6260 mm | |
| | 内寸法 幅 | 2260 mm | |
| | 内寸法 高 | 2270 mm | |
| | 間口 幅 | 2330 mm | |
| | 間口 高 | 2350 mm | |
| | サイドドア | 有 | [片開] |
| | サイドドア寸法 | 幅: 1300 mm 高: 2220 mm | |
| | 床面地上高 | 1120 mm | |
| | ラッシングレール | 2 段 | |
| | 床フック | 対 [] | |
| | スタンション | 個 | |
| 壁厚 | サイド: 75 mm リア: 75 mm | | |
| 中間柱 | | | |
| ジョロダーレール | 無 | [] | |
| 横根太 | アルミ | | |
| 載替 | 無 | | |
| その他情報 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|---------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー | 菱重 | [] |
| | 型式 | TDJS50A-L2 | |
| | 製造番号[年式] | 145700038BL | [年 月] |
| | 冷凍方式 | 直結式 | |
| | 設定温度 | 30 度 ~ -30 度 | |
| | 冷却テスト | 外気温 28 度 3 h → -13 度 | |
| | スタンバイ装置 | 有 *有の場合→ [コード 有] | |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h | |
| | その他情報 | | |

| | | |
|----------------|----------|-----------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] *跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] |
| | 型式 | |
| | 製造番号 | |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 高: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 高: mm |
| その他情報 | | |

車両チェックシート

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 28151 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-122xxx |

日付:

ウイング・バン・冷凍車

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|------|----------|----------|------|----|--|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ | | |
| | | エンジンオイル | 漏れ | ○ | |
| | | 汚れ | ○ | | |
| | | 水混入 | ○ | | |
| | | 異音・振動 | ○ | | |
| | ターボ | 油漏れ | ○ | | |
| | | 異音 | ○ | | |
| | | 配管 | ○ | | |
| | ブローバイ・排圧 | | ○ | | |
| | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ | ○ | | |
| | | 噴け不良 | ○ | | |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ | | |
| | 冷却水 | 液量 | ○ | | |
| | | ウォーターポンプ | 漏れ | ○ | |
| | | 汚れ | ○ | | |
| | | ホース損傷 | ○ | | |
| | | 水温 | ○ | | |
| | マフラー | 取付 | ○ | | |
| | | 排ガス・触媒装置 | 腐食 | ○ | |
| | | | 詰まり | ○ | |
| | | 黒煙・白煙 | ○ | | |
| 報告欄 | | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|-----------|------|--------|-------|----|--|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ | | |
| | | ABS | ○ | | |
| | | エアマスター | 不良・油漏 | ○ | |
| | | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ | |
| | | 坂道発進装置 | | ○ | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ | ○ | | |
| | | 不良 | ○ | | |
| 報告欄 | | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|---------------|----------|-----------|------|----|--|
| かじ取り装置 足廻り | ハンドル | 遊び | ○ | | |
| | | ガタ・異音 | ○ | | |
| | ギアボックス | 油漏れ | ○ | | |
| | | パワーステアリング | 損傷 | ○ | |
| | リーフスプリング | 油漏れ | ○ | | |
| | | 異音 | ○ | | |
| | エアサス | 損傷 | ○ | | |
| | | エア漏れ | ○ | | |
| | | | 作動不良 | ○ | |
| | 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|--------|------------|-------------|----------|-----|---|
| 上物関係 | ウイング 開閉 | | | | |
| | | ウイングシリンダー | | | |
| ウイング | 作動油 量・漏れ | | | | |
| | | | | | |
| 冷凍機 | 冷凍機作動 | | ○ | | |
| | | エバポレータ | ファン・風量 | ○ | |
| | | | 異音 | ○ | |
| | | コンプレッサー | ベルト張・鳴 | ○ | |
| | | コンデンサ | 異音 | ○ | |
| | | | ファンモータ | ○ | |
| | | | 冷媒サイトグラス | 色・量 | ○ |
| | サブエンジン | 油量・漏れ | | | |
| | | 異音 | | | |
| パワーゲート | パワーゲート作動 | | | | |
| | | ラジコン・リモコン作動 | | | |
| 報告欄 | 上記項目状況など記入 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | |
|--------------|--------------|-------|------|----|--|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | ギア鳴り | ○ | | |
| | | ギア抜け | ○ | | |
| | | オイル漏れ | ○ | | |
| | | 異音・振動 | ○ | | |
| | | クラッチ | すべり | ○ | |
| | | 切れ不良 | ○ | | |
| | | 切れ位置 | ○ | | |
| | | 異音 | ○ | | |
| | クラッチ マスターオイル | 漏れ | ○ | | |
| | デファレンシャル | 油漏れ | ○ | | |
| | | 異音 | ○ | | |
| | フロベラドライブシャフト | 異音 | ○ | | |
| | | ガタ | ○ | | |
| | PTO | 作動不良 | | | |
| | | オイル漏れ | | | |
| | | ガタ・異音 | | | |
| | 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 | | |
|-----------------|---------|--------------|------|----------|---|--|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | | ○ | | | |
| | | フォグランプ | ○ | | | |
| | | ウインカー | ○ | | | |
| | | ストップランプ | ○ | | | |
| | | 車幅灯(マーカー) | ○ | | | |
| | | 車高灯 | ○ | | | |
| | | 作業灯・庫内灯 | ○ | | | |
| | | ナンバー灯 | ○ | | | |
| | | 電装関係(内装) | ワイパー | | ○ | |
| | | | | パワーウィンドウ | ○ | |
| 集中ドアロック | ○ | | | | | |
| 格納ミラー | ○ | | | | | |
| 電動ミラー | | | | | | |
| ホーン | ○ | | | | | |
| ラジオ・オーディオ | ○ | | | | | |
| バックアイカメラ | ○ | | | | | |
| 計器類 点灯状態 | ○ | | | | | |
| ルームランプ | ○ | | | | | |
| 電装関係(バッテリー) | セルモータ | | ○ | | | |
| | | バッテリー(ターミナル) | ○ | | | |
| | | オルタネータ(ダイナモ) | ○ | | | |
| エアコン | コンプレッサー | | ○ | | | |
| | | 風量 | ○ | | | |
| | | ガス | ○ | | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | ○ | | | | |
| その他報告欄 | | | | | | |

| タイヤ [残りmm表示] | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| FF | | 13.5 | 13.5 | | |
| FR | | (2 A) | (2 A) | | |
| RF | | | | | |
| RR | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| | | (2 A) | (2 A) | (2 A) | (2 A) |
| | | | | | |
| | スペア | 13.5 | | | |
| | | (2 A) | () | | |
| ・タイヤサイズ | F 225/80R 17.5 | | | | |
| | R 225/80R 17.5 | | | | |
| ・タイヤパターン | 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 | | | | |
| | * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入 | | | | |
| ・ホイール | A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) | | | | |
| | * 各タイヤのホイールを()に記入 | | | | |
| ・状態 | I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 | | | | |
| | * ない場合は記載不要 | | | | |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

| 項目 | | 有無 | 対応 | |
|-----|-------------|----|----|--|
| 装備類 | スベアキー キャブ | 有 | | |
| | スベアキー 燃料タンク | 有 | | |
| | スベアキー 上物 | 有 | | |
| | キーレス | 無 | | |
| | 取扱説明書 | 有 | | |
| | 整備記録簿 | 有 | | |
| | カーテン | 有 | | |
| | フロアマット | 有 | | |
| | 工具 | 有 | | |
| | ジャッキ | 有 | | |
| | | | | |
| | | | | |




車両チェックシート

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 28151 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 型式 | 2KG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-122xxx |

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|---------|
| シート破れ | 無 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 無 | 傷の程度 [] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |