

車両情報シート

No	管理番号	28197	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	TKG-FK64F	車台番号	FK64F-583xxx

基本情報	年式	平成26(2014)	年	2	月
	エンジン型式	6M60			
	排気量	7,540 cc			
	馬力	240 ps			
	最大積載量	2,950 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	8120 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2310 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3090 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	575 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	無		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ	[		]
	型式				
	製造番号[年式]	F135812	[	平成26 年	2 月]
	床材質・形状	アルミ	[	フラット	]
	内寸法 長	5630	mm		
	内寸法 幅	2140	mm		
	内寸法 高	1970	mm		
	間口 幅	2130	mm		
	間口 高	1940	mm		
	サイドドア	有	[	片開	]
	サイドドア寸法	幅: 1200 mm 高: 1850 mm			
	床面地上高	970	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック		対	[	]
	スタンション		個		
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 50 mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ				[		]
	型式	XV42H0C-T						
	製造番号[年式]	F135812		[	平成26 年	2 月]		
	冷凍方式	直結式						
	設定温度	30		度 ~	-5		度	
	冷却テスト	外気温		15	度	1	h →	-3.5 度
	スタンバイ装置	無		* 有の場合→		[	コード	]
	アワメータ	EG		h	スタンバイ		h	
その他情報								

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[	格納	]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	新明和	[		]				
	型式	RAK10-6475							
	製造番号	S50106605							
	寸法(外寸)	幅: 2000 mm 高: 1555 mm							
	ストッパー迄寸法	幅: 2000 mm 高: 1370 mm							
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	28197	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK64F	車台番号	FK64F-583xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		冷却水	漏れ	○
		ウォーターポンプ	汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			取付	○
			腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	○
			オイル漏れ	○
			ガタ・異音	○
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	○	
		損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
	ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	11 (2 B)	10 (2 B)	
	FR	()	()	
	RF	7 (2 B)	10 (2 B)	10 (2 B)
	RR	()	()	()
	スベア	(2 B)	()	
	・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
	R 225/80R 17.5			
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	28197	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK64F	車台番号	FK64F-583xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無	(センターコンソールボックス欠)	キャブ修復暦	無 ()
破損	無		キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()
汚れ	中			傷の程度 [点キズ] ()
欠品	有		シャーシ サビ	小 ()
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()