

車両情報シート

No	管理番号	28198	形状	冷凍車
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	QPG-FU64VZ	車台番号	FU64VZ-511xxx

基本情報	年式	平成28(2016)年	1月
	エンジン型式	6R10	
	排気量	12,800 cc	
	馬力	380 ps	
	最大積載量	12,200 kg	
	車検	抹消	[年 月 日]
	積載クラス	大型	
	車体長さ	車検証 11980 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3680 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	267 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成27年12月)
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	有	
	燃料タンク	300 L + 300 L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/5/27

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[]
	型式	YHB	
	製造番号[年式]	不明	[年 月]
	床材質・形状	ステン	[キーストン]
	内寸法 長	9270 mm	
	内寸法 幅	2270 mm	
	内寸法 高	2090 mm	
	間口 幅	2270 mm	
	間口 高	2100 mm	
	サイドドア	有	[片開]
	サイドドア寸法	幅: 1320 mm 高: 1900 mm	
	床面地上高	1460 mm	
	ラッシングレール	1 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
壁厚	サイド: 50 mm リア: 100 mm		
中間柱			
ジョロダーレール	有	[レール]	
横根太	アルミ		
載替	有		
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]
	型式	TU73D-EV	
	製造番号[年式]	078300510AL	[年 月]
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	25 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 18 度 2 h → -12 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [コード 無]	
	アワメータ	EG 1969 h スタンバイ h	
	その他情報	仕切り版有	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	28198	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	QPG-FU64VZ	車台番号	FU64VZ-511xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音		
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
			作動不良	○
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り			
		ギア抜け			
		オイル漏れ			
		異音・振動			
		クラッチ	すべり		
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良		
			切れ位置		
			異音		
	クラッチ	漏れ			
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグラブ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ				赤枠のみ 14PR
FF	6	7			赤枠のみ 14PR
FR	(2 B)	(2 B)			
RF	6	6	5	6	
RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
	6	6	3	5	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
	スペア	12			
	(1 B)				
・タイヤサイズ	F 11R 22.5 16PR				スペアのみ 295/80R 22.5
	R 11R 22.5 16PR				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


車両チェックシート

管理番号	28198	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	QPG-FU64VZ	車台番号	FU64VZ-511xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	有 (センターコンソールボックス欠)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	