

車両情報シート

No	管理番号	28208	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	TKG-FC9JNAA	車台番号	FC9JNA-10xxx

基本情報	年式	平成26(2014)	年	1	月
	エンジン型式	J05E			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	3,050 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体長さ	車検証	9470 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2260 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3260 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	743 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH [ドラム]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []			
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [オート]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [] [.]			
	ETC	無			
	バックカメラ	有 [カラー]			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
その他装備	オーディオ:純正(ラジオ)/社外(ナビ)				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/4/15

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ []		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	F135005	[平成25年 12月]	
	床材質・形状	アルミ	[フラット]	
	内寸法 長	7250	mm	
	内寸法 幅	2080	mm	
	内寸法 高	2130	mm	
	間口 幅	2080	mm	
	間口 高	2090	mm	
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高: mm
	床面地上高	1070	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
壁厚	サイド:	75 mm	リア: 50 mm	
中間柱				
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ []		
	型式	XZ42L0C-T		
	製造番号[年式]	F135005	[平成25年 12月]	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30	度 ~	-30 度
	冷却テスト	外気温	12 度	2 h → -13.5 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6475D		
	製造番号	541104621		
	寸法(外寸)	幅:	2000 mm	高: 1560 mm
	ストッパー迄寸法	幅:	2000 mm	高: 1440 mm
	その他情報	ストッパー片側不良		

車両チェックシート

管理番号	28208	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JNAA	車台番号	FC9JNA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	△	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
	作動不良			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
	クラッチ マスターオイル	異音	○	
		漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	△	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	報告欄	にじみ		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
		ガス		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR
	5	5	5	5
	(3 B)	(3 B)	(3 B)	(3 B)
	5	5	5	5
	(3 B)	(3 B)	(3 B)	(3 B)
スペア	11			
	(1 B)			

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	無	


車両チェックシート

管理番号	28208	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JNAA	車台番号	FC9JNA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	有 (センターコンソールボックス欠)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	