

車両情報シート

No	管理番号	28245	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-125xxx

日付: 2022/1/25

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和3(2021)年	3月
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120 cc	
	馬力	210 ps	
	最大積載量	2,300 kg	
	車検	有	[ 令和5年 3月 18日 ]
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体長さ	車検証 8510 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3510 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	11 千km	[ 実走 ]	
	タコグラフ	有	[ 別体 ] ( 令和3年 1月 )	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]	
	エアサス	有	[ リア ]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L + L	
	燃料	軽油	[ ]	
	アドブルー使用	無		
駆動方式	4×2			
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス
	型式	[ ]
	製造番号[年式]	V053655-01 [ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法 長	6260 mm
	内寸法 幅	2260 mm
	内寸法 高	2260 mm
	間口 幅	2260 mm
	間口 高	2250 mm
	サイドドア	有 [ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅: 1300 mm 高: 2200 mm
	床面地上高	1120 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
中間柱		
ジョロダーレール	無 [ ]	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重
	型式	TDJA50A-L12
	製造番号[年式]	145700140BL [ 年 月 ]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	-30 度 ~ 30 度
	冷却テスト	外気温 8 度 3 h → -22 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 有 ]
	アワメータ	EG 38 h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和
	型式	RAK10-6485D
	製造番号	2840
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2220 mm 高: 1400 mm
	その他情報	ラジコン有り

車両チェックシート

管理番号	28245	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-125xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ  
[残りmm表示]

FF		10	10		
FR		( 2 A )	( 2 A )		
RF	10	10	10	10	
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	
	スペア	12			
		( 2 A )	( )		

・ タイヤサイズ F 225/80R17.5  
R 225/80R17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	




車両チェックシート

管理番号	28245	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-125xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	