

車両情報シート

No	管理番号	28285	形状	車載車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU720M	車台番号	XZU720-0018xxx

基本情報	年式	令和3(2021)	年	3月
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,500 kg		
	車検	有	[令和5年 3月 16日]	
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証 7670 mm	実測	mm
	車体幅	車検証 2260 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証 2950 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無		
	バックカメラ	無	[]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/7/19

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[古河ユニック]
	型式	UC-21W
	製造番号[年式]	T21W984 [令和3年 2月]
	内寸法 長	5100 mm
	内寸法 幅	1990 mm
	内寸法 高	mm
	床面地上高	864 mm
	床フック	対 []
	スタンション	対
	ウインチ	有
	自動歩み	有
	オートスライダー	無
	上物操作	ラジコン
	横根太	鉄
	載替	無
	その他情報	2台積み 固ばく装置 上部 長さ3450mm 幅2000mm 高さ100mm 上部地上高2730mm

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	28285	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU720M	車台番号	XZU720-0018xxx

日付： 2021/7/19

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
マフラー	取付	○		
排ガス・触媒装置	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		損傷	○		
	パワーステアリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	リーフスプリング	損傷	○		
		エアサス	損傷		
		エア漏れ			
		作動不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
	クラッチ	すべり	○		
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良	○		
		オイル漏れ	○		
		ガタ・異音	○		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作		○	
		作動油 量・漏れ	○	
		ラジコン作動	○	
		ウインチワイヤー	○	
		自動歩み	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油 量・漏れ		
		ラジコン作動		
報告欄 上記項目状況など記入	フックイン作動			
		ワイヤー		
		その他損傷		

タイヤ [残りmm表示]	FF	8	8		
	FR	(1 A)	(1 A)		
RF	8	8	8	8	
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
RR	()	()	()	()	
	スベア	(1 A)	(9)		
・ タイヤサイズ F 225/80R17.5					
R "					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入					
* ない場合は記載不要					

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2021/7/19

管理番号	28285	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU720M	車台番号	XZU720-0018xxx

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無				傷の程度	[	]	
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	