

車両情報シート

No	管理番号	28306	形状	冷凍ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2KG-FW1EHG	車台番号	FW1EH-102xxx

基本情報	年式	令和3(2021)	年	3月
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910	cc	
	馬力	410	ps	
	最大積載量	11,700	kg	
	車検	有	[ 令和4年 3月 22日 ]	
	積載クラス	大型		
	車体長さ	車検証	11970 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3780 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	有	[ 別体 ] ( 令和2年 11月 )
	シフト	MT	7速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ] リターダの場合⇒ [ 永久磁石 ]
	エアサス	有	[ リア ]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	無	
	燃料タンク	300 L + 200 L + L	
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	高機能シート
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/6/16

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊
	型式	WPA3160
	製造番号[年式]	B210029 [ 令和3年 1月 ]
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法 長	9440 mm
	内寸法 幅	2360 mm
	内寸法 高	2500 mm
	間口 幅	2330 mm
	間口 高	2410 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1140 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 羽35 mm リア: 50 mm アオリ30mm
	中間柱	可倒
ジョロダーレール	有 [ レール ]	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報	ジョロダーレール4列 吹出口下部から床まで高さ2130mm	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重
	型式	TU100S-CN
	製造番号[年式]	197900063BL [ 令和3年 月 ]
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	外気温 19 度 3 h → -18.4 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	温度4月測定

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	[ ]
	製造番号	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	28306	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FW1EHG	車台番号	FW1EH-102xxx

日付: 2021/6/16

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
			作動不良	○
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
		作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
			冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ	○	
		異音	○	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]					
FF		13	13		
		( 2 B )	( 2 B )		
FR		13	13		
		( 2 B )	( 2 B )		
RF		13	13	13	13
		( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )
RR		13	13	13	13
		( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )
	スペア	13			
		( 2 B )	( )		
・ タイヤサイズ F 265/70R19.5					
R "					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを( )に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入 * ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	有		
	スベアキー 上物	有		
	キーレス	有		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	無		
	カーテン	有		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		




# 車両チェックシート

日付: 2021/6/16

管理番号	28306	形状	冷凍ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FW1EHG	車台番号	FW1EH-102xxx

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	