

日付: 2021/5/11

車両情報シート

No	管理番号	28369	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	BKG-NJR85AD	車台番号	NJR85-7000xxx

基本情報	年式	平成19 (2007) 年	3 月	
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体 長さ	車検証	4690 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	1970 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	191 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	75 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	無		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]		
	ETC	有		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []		
	型式	DR2-0110SY		
	製造番号[年式]	S80379xxx [年 月]		
	内寸法 長	3060 mm		
	内寸法 幅	1590 mm		
	内寸法 高	310 mm		
	床厚み	6 mm 二重張 [無]		
	ボデー材質1	鉄		
	ボデー材質2			
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーション	無 [] ()		
	底形状	角底		
	形状(小型)	標準		
載替				
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	28369	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	BKG-NJR85AD	車台番号	NJR85-7000xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	△	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	汚れ		○		
	ホース損傷		○		
	水温		○		
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
	詰まり		○		
黒煙・白煙	○				
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄		不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動	ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
		その他 損傷		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
	クラッチ マスターオイル	異音	○		
		漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	△		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	報告欄		ガタ・異音		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)			
		車高灯			
		作業灯・庫内灯			
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	○	
			パワーウィンドウ	○	
		電装関係(バッテリー)	集中ドアロック	○	
格納ミラー					
電動ミラー					
ホーン	○				
ラジオ・オーディオ	○				
バックアイカメラ					
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(ターミナル)	○				
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)	○			
	コンプレッサー	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯	風量	○			
	ガス	○			
その他報告欄					

タイヤ
[残りmm表示]

FF		4	4	
FR	(1 A)	(1 A)		
RF	2	1	2	2
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア		7		
		(1 A)		

・ タイヤサイズ F 205/70R 16
R 205/70R 16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	






車両チェックシート

管理番号	28369	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	BKG-NJR85AD	車台番号	NJR85-7000xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	有 (助手席側グローブボックス蓋故障)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	多い	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	