

車両情報シート

No	管理番号	28385	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TKG-FEA50	車台番号	FEA50-521xxx

基本情報	年式	平成25 (2013)	年	9 月
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有	[令和3 年	9 月 25 日]
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証	5220 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1860 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2390 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	108 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	5 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	有	
	燃料タンク	70 L +	L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/4/20

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	GR052-1434	
	製造番号[年式]	H409446xxx	[年 月]
	方式	巻込式	*その他→ ()
	容積	5.1 m3	
	反転装置	無	
	スケール	無	
	載替		
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	28385	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TKG-FEA50	車台番号	FEA50-521xxx

日付:

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
	ガタ・異音	○		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動 スイッチ類 油圧漏れ その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

5

(2 A)

5

()

2

(2 A)

5

(2 A)

5

(2 A)

2

(2 A)

スペア

()

()

()

・ タイヤサイズ

F 205/85R 16

R 205/85R 16

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート





3

管理番号	28385	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TKG-FEA50	車台番号	FEA50-521xxx

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	無 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	