

車両情報シート

No	管理番号	28422	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-102xxx

基本情報	年式	平成30 (2018)	年	2	月	
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120	cc			
	馬力	210	ps			
	最大積載量	3,000	kg			
	車検	抹消	[年	月	日]
	積載クラス	中型(8t未満)				
	車体長さ	車検証	8340	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2320	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3230	mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	104	千km	[実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成29年12月)		
	シフト	MT	6	速	セミATの場合⇒	[]	他()
	ペダル数	3						
	ターボ	有						
	ブレーキ	AOH	[ドラム]			
	ABS	有						
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無						
	PM装置	有						
	燃料タンク	100	L	+	L	+	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	無						
駆動方式	4×2							
小型形状	←大型の場合は空欄							

装備類	ヘッドライト	LED								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	標準								
	キャブーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	無								
	エアコン	有	[オート]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	無								
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	有								
	バックカメラ	有	[カラー]					
	オートクルーズ	無								
	坂道発進補助装置	有								
	その他装備	ドライブレコーダー								

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/4/12

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]		
	型式						
	製造番号[年式]	V044D49-02	[年	月]		
	床材質・形状	アルミ	[縞板]		
	内寸法 長	5970	mm				
	内寸法 幅	2170	mm				
	内寸法 高	2000	mm				
	間口 幅	2160	mm				
	間口 高	1930	mm				
	サイドドア	無	[]		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高:	mm		
	床面地上高	1080	mm				
	ラッシングレール	2	段				
	床フック	対	[]		
	スタンション	個					
	壁厚	サイド:	50	mm	リア:	75	mm
	中間柱						
ジョロダーレール	無	[]			
横根太	アルミ						
載替	無						
その他情報							

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]				
	型式	TDJS40A-L2							
	製造番号[年式]	845600008BL	[平成30	年	月]			
	冷凍方式	直結式							
	設定温度	30	度	~	-30	度			
	冷却テスト	外気温	18	度	1	h	→	-7.8	度
	スタンバイ装置	無	*有の場合→	[コード]			
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h				
	その他情報								

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[跳上]	*跳上の場合⇒	[オート]
	メーカー	その他	[トランテックス]				
	型式	TRAM10-1255							
	製造番号	S81104034							
	寸法(外寸)	幅:	2050	mm	高:	1560	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	2050	mm	高:	1350	mm		
その他情報									

車両チェックシート

管理番号	28422	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-102xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
		ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○	
			油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○	
			損傷	○	
		エアサス	損傷		
			エア漏れ		
			作動不良		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	△	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
		ガス		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		3	1	
FR	(1 A)	(1 A)		
RF		2	4	4
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア	3		
		(1 A)		

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	有		
	スベアキー 上物	有		
	キーレス	無		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	無		
	カーテン	無		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		


車両チェックシート

管理番号	28422	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-102xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	