

車両情報シート

No	管理番号	28444	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	PKG-CYJ77W8A	車台番号	CYJ77W8-7005xxx

日付: 2021/4/27

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	平成22 (2010) 年	3 月
	エンジン型式	6UZ1	
	排気量	9,830 cc	
	馬力	380 ps	
	最大積載量	13,000 kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]	
	積載クラス	大型	
	車体 長さ	車検証 11990 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3790 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	759 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒ [ スム-サー ] 他 ( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	エアサス	有 [ 総輪 ]
	速度抑制装置	有
	PM装置	有
	燃料タンク	300 L + 200 L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	8×4
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]
	型式	DMJ
	製造番号[年式]	W8D3359 [ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ [ 縞板 ]
	内寸法 長	9560 mm
	内寸法 幅	2390 mm
	内寸法 高	2620 mm
	間口 幅	2390 mm
	間口 高	2540 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1150 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [ 引出 ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 40 mm リア: 25 mm
	中間柱	可倒
ジョロダーレール	有 [ レール ]	
横根太	鉄	
載替	無	
その他情報	エアロール	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	28444	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	PKG-CYJ77W8A	車台番号	CYJ77W8-7005xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	△	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	△	
		作動不良	○	
	報告欄	F右エアサスゴム亀裂有,漏れ小		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ		
		異音		
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
サブエンジン	油量・漏れ			
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	右中間柱故障の為、アオリ下がらず			
上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー						
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		9	9		
FR		(3 A)	(3 A)		
RF		(3 A)	(3 A)		
RR		8	8	7	
		(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
		5	6	8	5
		(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スペア	3			
		(2 A)			
・タイヤサイズ	F 265/70R 19.5				
	R 265/70R 19.5				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを( )に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


# 車両チェックシート

管理番号	28444	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	PKG-CYJ77W8A	車台番号	CYJ77W8-7005xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無	( )	
破損	無	( )	キャブ・コーションプレート	有	( )	
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態	傷あり	[ ]	
汚れ	中			傷の程度	[ 点キズ ] ( )	
欠品	有	( タコグラフ取外し穴有 )	シャーシ サビ	小	( )	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	( )	
			ボデー修復暦	無	( )	