

車両情報シート

No	管理番号	28478	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	SKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-10xxx

基本情報	年式	平成24 (2012) 年	1 月
	エンジン型式	J05E	
	排気量	5,120 cc	
	馬力	190 ps	
	最大積載量	2,950 kg	
	車検	抹消 [年 月 日]	
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体 長さ	車検証 8630 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3530 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	390 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []	
	型式	4KW6116-08	
	製造番号[年式]	HFDLB-MBAAQH [年 月]	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法 長	6270 mm	
	内寸法 幅	2400 mm	
	内寸法 高	2400 mm	
	間口 幅	2360 mm	
	間口 高	2330 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1010 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
ジョロダーレール	無 []		
横根太	アルミ		
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号[年式]	[年 月]	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	外気温 度 h → 度	
	スタンバイ装置	*有の場合→ [コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
その他情報			

車両チェックシート

管理番号	28478	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		×	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
	作動不良				
報告欄	・ハンドルえぐれ有				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ		
		異音		
		コンプレッサー		
		コンデンサ		
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス		
サブエンジン				
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	デファレンシャル	漏れ	○		
	プロペラドライブシャフト	油漏れ	○		
		異音	○		
	PTO	ガタ	○		
		作動不良			
		オイル漏れ			
	ガタ・異音				
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		2	2		
FR		(2 A)	(2 A)		
RF					
RR		3	3	1	3
		(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア	2			
		(2 A)	()		
・タイヤサイズ	F 225/80R17.5				
	R 225/80R17.5				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


車両チェックシート

日付:

管理番号	28478	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-10xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	・箱内、使用に伴うキズ、サビ有り
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他	・運転席シートへたり有り	フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	