

車両情報シート

No	管理番号	28554	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	SKG-FC7JJAA	車台番号	FC7JJA-10xxx

基本情報	年式	平成24 (2012) 年	4 月
	エンジン型式	J07E	
	排気量	6,400 cc	
	馬力	240 ps	
	最大積載量	2,700 kg	
	車検	抹消	[年 月 日]
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体 長さ	車検証 7920 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2280 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3250 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	653 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	有	
	燃料タンク	200 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/5/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[]
	型式	GLE6	
	製造番号[年式]	E5E1537	[年 月]
	床材質・形状	アルミ	[縞板]
	内寸法 長	5700 mm	
	内寸法 幅	2050 mm	
	内寸法 高	1990 mm	
	間口 幅	2050 mm	
	間口 高	1810 mm	
	サイドドア	有	[スライド]
	サイドドア寸法	幅: 1150 mm 高: 1880 mm	
	床面地上高	1160 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
ジョロダーレール	無	[]	
横根太	アルミ		
載替	無		
その他情報	仕切り板有		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]
	型式	TDJS50A-L2M	
	製造番号[年式]	261600057BL	[年 月]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 26 度 2 h → -12.4 度	
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	日本フルハーフ
	型式	TLU10
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: 2190 mm 高: 1585 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2190 mm 高: 1350 mm
その他情報	リモコン有	

車両チェックシート

管理番号	28554	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FC7JJAA	車台番号	FC7JJA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
		作動不良			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	クラッチ	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウィンドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	3	3		
FR	(2 A)	(2 A)		
RF	3	6	3	3
RR	(1 A イ)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()	()
スペア	3			
	(2 A)	()		
・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5			
	R 225/80R 17.5			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	無	


車両チェックシート

管理番号	28554	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FC7JJAA	車台番号	FC7JJA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	有 (センターコンソールボックス欠)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	