

車両情報シート

No	管理番号	28555	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	SKG-FC7JJAA	車台番号	FC7JJA-10xxx

基本情報	年式	平成24 (2012) 年	4 月
	エンジン型式	J07E	
	排気量	6,400 cc	
	馬力	240 ps	
	最大積載量	3,150 kg	
	車検	抹消	[ 年 月 日 ]
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体 長さ	車検証 7940 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2280 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3300 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	603 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無	[ ]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	有	
	燃料タンク	200 L + L + L	
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ . . ]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1  
日付: 2021/5/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[ ]
	型式	GLE6	
	製造番号[年式]	E5E1536	[ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ	[ 縞板 ]
	内寸法 長	5700 mm	
	内寸法 幅	2050 mm	
	内寸法 高	1990 mm	
	間口 幅	2050 mm	
	間口 高	1810 mm	
	サイドドア	有	[ スライド ]
	サイドドア寸法	幅: 1150 mm 高: 1880 mm	
	床面地上高	1160 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [ ]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無	[ ]
横根太	アルミ		
載替	無		
その他情報	仕切り板有		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[ ]
	型式	TDJS50A-L2M	
	製造番号[年式]	261600054BL	[ 年 月 ]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 26 度 2 h → -15 度	
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [ コード ]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	28555	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FC7JJAA	車台番号	FC7JJA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
		作動不良			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯				
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

**タイヤ**  
[残りmm表示]

		5	6	
FF		( 2 A )	( 2 A )	
FR		( )	( )	
RF	3	4	3	3
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
	( )	( )	( )	( )
	スペア	2		
		( 2 A )	( )	

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5  
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	28555	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FC7JJAA	車台番号	FC7JJA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	有 ( センターコンソールボックス欠 )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	