

車両情報シート

No	管理番号	28616	形状	粉粒体運搬車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-12xxx

基本情報	年式	平成27 (2015)	年	7 月
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,700 kg		
	車検	有	[令和3 年 7 月 30 日]	
	積載クラス	大型		
	車体 長さ	車検証 11150 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3530 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	235 千km	[実走]	
	タコグラフ	有	[別体]	(平成27 年 5 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	ドラム	[]
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	300 L +	L +	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2 (後2軸)		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2021/6/3

粉流体運搬車

上物情報1	メーカー	極東開発工業	[]
	型式	JA25-44C-S	
	製造番号[年式]	15J030012N	[年 月]
	品名	フライアッシュ	
	比重	0.57	
	タンク容積	24040 L	
	タンク層	4 層	
	マンホール数	3 個	
	コンプレッサー	スクリー	[]
	タンク材質	鉄	
	載替	無	
	その他情報	コンプレッサーアワメーター10161h	

車両チェックシート

管理番号	28616	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-12xxx

日付： 2021/6/3

粉流体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	△	
		異音	○	
		配管	△	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル	油漏れ	○	
	デファレンシャル	異音	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄	エア漏れ			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄	作動不良			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		×	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(バッテリー)	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサ		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
その他報告欄	インジケータ(警告)ランプ点灯			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	コンプレッサ作動確認		○	
			○	
	圧力・排出確認		○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF	0	2	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	1	1	0
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		0	1	0
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア		
スベアタイヤ欠品				
・ タイヤサイズ F 11R22.5				
R "				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 必須 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2021/6/3

管理番号	28616	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-12xxx

粉流体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	中 ()			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	大 腐食	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	