

車両情報シート

No	管理番号	28622	形状	ダンプ(Lゲート)
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2PG-FS1AGA	車台番号	FS1AG-103xxx

日付: 2021/5/25

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

基本情報	年式	令和2(2020)	年	4	月	
	エンジン型式	A09C				
	排気量	8,860	cc			
	馬力	380	ps			
	最大積載量	8,600	kg			
	車検	有	[ 令和4年 4月 29日 ]			
	積載クラス	大型				
	車体長さ	車検証	7670	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3400	mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	46	千km	[ 実走 ]	
	タコグラフ	有	[ 別体 ]	( 令和2年 2月 )	
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ 永久磁石 ]	
	エアサス	無	[ ]		
	速度抑制装置	有			
	PM装置	無			
	燃料タンク	300	L +	L +	L
	燃料	軽油	[ ]		
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	6×4			
小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラмп	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ . . ]
	ETC	無
	バックカメラ	無 [ ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[ ]
	型式	DRF11-02SC	
	製造番号[年式]	F1044850xxx	[ 年 月 ]
	内寸法 長	4740	mm
	内寸法 幅	2190	mm
	内寸法 高	500	mm
	床厚み	6	mm 二重張 [ 無 ]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	Lゲート	
	リアゲート水密	無	
	コブレーション	有 [ シート ] ( )	
	底形状	角底	
形状(小型)			
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	吊荷重	[ ]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	28622	形状	ダンプ(レゲート)
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2PG-FS1AGA	車台番号	FS1AG-103xxx

日付: 2021/5/25

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
			汚れ	○	
			水混入	○	
			異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
			ホース損傷	○	
			水温	○	
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
	黒煙・白煙	○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
		ギアボックス	油漏れ	○	
			パワーステアリング	損傷	○
		リーフスプリング	油漏れ	○	
			異音	○	
		エアサス	損傷	○	
			エア漏れ		
			作動不良		
		報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
その他 損傷				
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	切れ不良		○		
	切れ位置		○		
	異音		○		
	クラッチ マスターオイル		漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良	○		
		オイル漏れ	○		
		ガタ・異音	○		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯				
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯				
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック						
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ						
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		5	1		
FR		( 1 A )	( 1 A )		
RF					
RR		7	10	8	7
		( 3 A )	( 3 A )	( 3 A )	( 3 A )
スペア		2	3	4	3
		( 3 A )	( 3 A )	( 3 A )	( 3 A )
		5			
		( 3 A )			
・タイヤサイズ	F 11R22.5				
	R "				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを( )に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	無	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	


# 車両チェックシート

日付: 2021/5/25

管理番号	28622	形状	ダンプ(Lゲート)
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2PG-FS1AGA	車台番号	FS1AG-103xxx

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	コボレーン左右枠 曲がり有
破損	無 (	)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 (	)	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		傷の程度 [ 点キズ ] (	
欠品	無 (	)	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	