

車両情報シート

No	管理番号	28623	形状	その他
	車名	三菱ふそう	通称名	(スーパーグレート)コンテナ専用車
	型式	2PG-FS75HZ	車台番号	FS75HZ-500xxx

基本情報	年式	令和元(2019)	年	6	月
	エンジン型式	6R20			
	排気量	10,670	cc		
	馬力	394	ps		
	最大積載量	14,300	kg		
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	大型			
	車体 長さ	車検証	11950 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2830 mm	実測	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ					

車両情報	走行km	107 千km	[	実走	]
	タコグラフ	有	[	別体	]
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒	[
	ペダル数	2			]
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[	ドラム	]
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[	リターダ	]
	エアサス	有	[	総輪	]
	速度抑制装置	有			
	PM装置	無			
	燃料タンク	300	L +	L +	L
	燃料	軽油	[		]
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	8×4			
	小型形状			←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	その他 [北海道車体]
	型式	
	製造番号[年式]	19253 [年 月]
	アオリ	
	ボデー仕様	
	床材質・形状	アルミ
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	リアあおり 高	mm
	床面地上高	mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	中間柱	
	横根太	鉄
	載替	無
	その他情報	JRコンテナ

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	28623	形状	その他
車名	三菱ふそう	通称名	(スーパーグレート)コンテナ専用車
型式	2PG-FS75HZ	車台番号	FS75HZ-500xxx

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
		排ガス・触媒装置	詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	
	クラッチ	切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○	
		フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	9	10	
	FR	(3 A)	(3 A □)	
	RF	8	7	
	RR	(3 A)	(3 A)	
		5	3	5
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
		3	3	5
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
		12		
・ タイヤサイズ		F 245/70R19.5		
		R "		
・ タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
・ 状態		I 異常磨耗 ・ □ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両情報シート

管理番号	28623	形状	その他
車名	三菱ふそう	通称名	(スーパーグレート)コンテナ専用車
型式	2PG-FS75HZ	車台番号	FS75HZ-500xxx

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	