

車両情報シート

No	管理番号	28645	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0011xxx

基本情報	年式	令和3(2021) 年 5 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,650 kg		
	車検	有 [令和5 年 5 月 18 日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体 長さ	車検証 5820 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2090 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2340 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/7/19

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	GT063-5634
	製造番号[年式]	H2104469xxx [年 月]
	方式	プレス式 *その他→ ()
	容積	6 m3
	反転装置	無
	スケール	無
	載替	無
	その他情報	連続作動付

車両チェックシート

管理番号	28645	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0011xxx

2
日付: 2021/7/19

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
	スイッチ類		○	
	油圧漏れ		○	
	その他 損傷		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
	報告欄		○	
			○	
			○	
			○	
			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF	8 (1 A)	8 (1 A)		
FR				
RF	8 (1 A)	8 (1 A)	8 (1 A)	8 (1 A)
RR	()	()	()	()
スベア	8 (1 A)	()		
・ タイヤサイズ	F 215/85R16			
	R "			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

車両チェックシート




3

日付: 2021/7/19

管理番号	28645	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0011xxx

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無			傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	