

日付: 2021/6/22

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	28818	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	ADG-FC6JJWA	車台番号	FC6JJW-10xxx

基本情報	年式	平成18 (2006)	年	2	月
	エンジン型式	J05D			
	排気量	4,720 cc			
	馬力	180 ps			
	最大積載量	3,500 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証 7930 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2310 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3430 mm	実測	mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	292 千km			[実走]	
	タコグラフ	無	[]		(年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	AOH [ドラム]				
	ABS	有				
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []				
	速度抑制装置	無				
	PM装置	有				
	燃料タンク	100	L +	L +	L	
	燃料	軽油		[]		
	アドブルー使用	無				
	駆動方式	4×2				
小型形状	←大型の場合は空欄					

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
坂道発進補助装置	有	
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス				[		]	
	型式	HFCJA-MJAAMK							
	製造番号[年式]	2KQ8112			[		年	月	]
	床材質・形状	木		[	フラット		]		
	内寸法 長	5720		mm					
	内寸法 幅	2220		mm					
	内寸法 高	2290		mm					
	間口 幅	2190		mm					
	間口 高	2230		mm					
	サイドドア	無		[			]		
	サイドドア寸法	幅:		mm	高:		mm		
	床面地上高	1060		mm					
	ラッシングレール	1		段					
	床フック	5		対	[	引出		]	
	スタンション			個					
	壁厚	サイド:	35		mm	リア:	25		mm
	中間柱	脱着							
ジョロダーレール	無		[			]			
横根太	アルミ								
載替									
その他情報									

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[			
----------------	------	---	--	--	--

上物情報3 (ゲート)	形状		[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	28818	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	ADG-FC6JJWA	車台番号	FC6JJW-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	△	ブレ有
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
作動不良				
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
		ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量		
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ								
[残りmm表示]								
FF			11		11			
			(2 A)		(2 A)			
FR								
			()		()			
RF	4		5		4		3	
	(1 A)		(1 A)		(1 A)		(1 A)	
RR								
	()		()		()		()	
スベア			11					
			(2 A)		()			
・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5								
R 225/80R 17.5								
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他								
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入								
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)								
* 各タイヤのホイールを()に記入								
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入								
* ない場合は記載不要								

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	28818	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	ADG-FC6JJWA	車台番号	FC6JJW-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦		(	・シートベルト年式違い (運転席:2005年 助手席:2006年) ・D席フロア多少凹み有 ・E/Gプレート欠
破損	有	(運転席側灰皿蓋一部破損)	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	(	フロントガラス状態	傷あり	[点キズ]	
汚れ	中				傷の程度 [点キズ] (	
欠品	有	(センターコンソールボックス欠)	シャーシ サビ	小		
		(助手席側灰皿蓋欠)	フレーム曲がり・修復暦	有	(ボデーサブフレーム左前側亀裂)	
その他			ボデー修復暦	無	(	