

車両情報シート

No	管理番号	28975	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	KK-FE88EEV	車台番号	FE88EEV-500xxx

基本情報	年式	平成16(2004)年	2月
	エンジン型式	4M51	
	排気量	5,240 cc	
	馬力	140 ps	
	最大積載量	2,000 kg	
	車検	抹消	[ 年 月 日 ]
	積載クラス	小型(5t超)	
	車体長さ	車検証 6310 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2180 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証 3090 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	448 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )
	シフト	MT	5速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	有	[ リア ]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	無	
	燃料タンク	100 L + L + L	
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
小型形状	全低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	パプコ
	型式	[ ]
	製造番号[年式]	426G9032 [ 年 月 ]
	床材質・形状	木 [ フラット ]
	内寸法 長	4230 mm
	内寸法 幅	2090 mm
	内寸法 高	2150 mm
	間口 幅	2090 mm
	間口 高	2100 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	870 mm
	ラッシングレール	3 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 40 mm リア: 40 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 [ ]	
横根太	鉄	
載替		
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 跳上 ] *跳上の場合⇒ [ オート ]
	メーカー	その他 [ パプコ ]
	型式	CL-06,10系
	製造番号	1SN42003
	寸法(外寸)	幅: 2120 mm 高: 1530 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2120 mm 高: 1300 mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	28975	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	KK-FE88EEV	車台番号	FE88EEV-500xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	△	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
	報告欄		作動不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ  
[残りmm表示]

FF		2	3	
FR		3 A	3 A	
RF	3	2	2	3
RR	3 A	3 A	3 A	3 A
	スペア	3		
		1 A		

・ タイヤサイズ F 205/75R 16  
R 205/75R 16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	無		
	スベアキー 燃料タンク	無		
	スベアキー 上物	無		
	キーレス	無		
	取扱説明書	無		
	整備記録簿	有		
	カーテン	無		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		


車両チェックシート

管理番号	28975	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	KK-FE88EEV	車台番号	FE88EEV-500xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	有 (グローブボックステープ留め)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	中 ( )	シャーシ サビ	
欠品	無 ( )	フレーム曲がり・修復暦	
その他	有 (助手席リクライニングレバーグラグラ)	ボデー修復暦	