

車両情報シート

No	管理番号	28978	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TKG-FEB50	車台番号	FEB50-505xxx

基本情報	年式	平成24 (2012)	年	6	月
	エンジン型式	4P10			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	3,000 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体 長さ	車検証 6340 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2220 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3350 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	321 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [デュオニック] 他 ()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ . .]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	無		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/7/7

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	パブコ			
	型式				
	製造番号[年式]	259S4935 [年 月]			
	床材質・形状	木 [フラット]			
	内寸法 長	4210	mm		
	内寸法 幅	2090	mm		
	内寸法 高	2240	mm		
	間口 幅	1980	mm		
	間口 高	2130	mm		
	サイドドア	無 []			
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm			
	床面地上高	1000	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック	4	対	[引出]	
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 35 mm リア: 20 mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄				
載替					
その他情報					

上物情報2 (冷凍機)	メーカー					[			]												
	型式																				
	製造番号[年式]									[			年			月]					
	冷凍方式																				
	設定温度													度	～		度				
	冷却テスト			外気温			度			h	→			度							
	スタンバイ装置															*有の場合→	[	コード			]
	アワメータ	EG				h			スタンバイ			h									
	その他情報																				

上物情報3 (ゲート)	形状		[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	28978	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TKG-FEB50	車台番号	FEB50-505xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		冷却水	漏れ	○
		ウォーターポンプ	汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
			取付	○
			腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
	マフラー			
		排ガス・触媒装置		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		すべり		
	クラッチ	切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
		クラッチ マスターオイル	漏れ	
		デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
	報告欄			

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネーター(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン			
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]	6 5			
	FF	(2 A)	(2 A)	
	FR			
	RF	4 5 6 5		
	RR	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)		
		() () () ()		
	スベア	5		
		(1 A) ()		
	・ タイヤサイズ	F 205/85R 16		
		R 205/85R 16		
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	28978	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TKG-FEB50	車台番号	FEB50-505xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無 ()
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり []
汚れ	少ない	()		傷の程度 [点キズ] ()
欠品	無	()	シャーシ サビ	小 ()
その他		()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		()	ボデー修復暦	無 ()