

車両情報シート

No	管理番号	28979	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	KK-FE88EEV	車台番号	FE88EEV-500xxx

基本情報	年式	平成16(2004)	年	2	月
	エンジン型式	4M51			
	排気量	5,240 cc			
	馬力	140 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体長さ	車検証	6310 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2180 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3090 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	457 千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC [ディスク]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []			
	エアサス	有 [リア]			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	無			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	ワイド			
	キャブーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [マニュアル]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]			
	ETC	有			
	バックカメラ	有 [カラー]			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
	その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/7/12

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	パプコ []		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	426G9033	[年 月]	
	床材質・形状	木	[フラット]	
	内寸法 長	4240	mm	
	内寸法 幅	2080	mm	
	内寸法 高	2240	mm	
	間口 幅	2080	mm	
	間口 高	2200	mm	
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高: mm
	床面地上高	890	mm	
	ラッシングレール	3	段	
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド:	40 mm	リア: 40 mm
中間柱				
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替				
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] *跳上の場合⇒ [オート]		
	メーカー	その他 [パプコ]		
	型式	CL-06,10系		
	製造番号	1SN42079		
	寸法(外寸)	幅:	2120 mm	高: 1530 mm
	ストッパー迄寸法	幅:	2120 mm	高: 1300 mm
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	28979	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	KK-FE88EEV	車台番号	FE88EEV-500xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
			作動不良	○
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
	クラッチ マスターオイル	異音	○	
		漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		6	6	
FR		(3 A)	(3 A)	
RF	6	5	5	5
RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スペア			

・ タイヤサイズ F 205/75R 16
R 205/75R 16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	有		
	スベアキー 上物	無		
	キーレス	無		
	取扱説明書	無		
	整備記録簿	無		
	カーテン	無		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		


車両チェックシート

管理番号	28979	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	KK-FE88EEV	車台番号	FE88EEV-500xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	