

車両情報シート

No	管理番号	28983	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-605xxx

基本情報	年式	令和元(2019) 年 10 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	220 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [ 令和3年 10月 30日 ]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	6760 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2320 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3370 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	37 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L ←車検証上では100L表記		
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [ 社外 ] [ ラジオ ・ ナビ ・ CD ]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備	ドライブレコーダー		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1  
日付: 2021/7/1

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	パブコ [ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	999C2542 [ 年 月 ]		
	床材質・形状	木 [ フラット ]		
	内寸法 長	4610 mm		
	内寸法 幅	2230 mm		
	内寸法 高	2160 mm		
	間口 幅	2100 mm		
	間口 高	2050 mm		
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1110 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	3 対 [ 引出 ]		
	スタンション	個		
壁厚	サイド:	35 mm	リア: 20 mm	
中間柱	[ ]			
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報	[ ]			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	冷凍方式	[ ]		
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	*有の場合→ [ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報	[ ]		

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号	[ ]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報	[ ]			

車両チェックシート

管理番号	28983	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-605xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○		
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
	報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
	クラッチ マスターオイル	異音	○	
		漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
	ガス	○				
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]					
FF		12	12		
FR		( 2 A )	( 2 A )		
RF					
RR		10	10	10	10
		( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
	スペア	14			
		( 2 A )	( )		
・タイヤサイズ	F 225/90R 17.5				
	R 225/90R 17.5				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを( )に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	28983	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-605xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	・車検証上では燃料タンク表記が100ℓだが 実際は200ℓが付いている
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ 点キズ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	