

車両情報シート

No	管理番号	29032	形状	ドライバン(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	BDG-FD8JGWA	車台番号	FD8JGW-12xxx

基本情報	年式	平成22 (2010)	年	6	月
	エンジン型式	J08E			
	排気量	7,680 cc			
	馬力	240 ps			
	最大積載量	3,500 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証 6890 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2190 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 2950 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	592 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[] [・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備	純正:ラジオ / 社外:ナビ		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/7/6

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[		]
	型式	DLK			
	製造番号[年式]	T4D0182	[	年	月]
	床材質・形状	鉄	[	フラット	]
	内寸法 長	4540 mm			
	内寸法 幅	2080 mm			
	内寸法 高	1850 mm			
	間口 幅	2050 mm			
	間口 高	1810 mm			
	サイドドア	無	[		]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm			
	床面地上高	950 mm			
	ラッシングレール	1 段			
	床フック	対 [		]	
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 20 mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	鉄			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[		]
	型式			
	製造番号[年式]	[	年	月]
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード		]
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] *跳上の場合⇒ [オート]
	メーカー	日本フルハーフ [
	型式	TLC10D
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: 2100 mm 高: 1470 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm 高: 1240 mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	29032	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	BDG-FD8JGWA	車台番号	FD8JGW-12xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)		ヘッドライト	○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)		オルタネーター(ダイナモ)	○	
		コンプレッサー	○	
エアコン		風量	○	
		ガス	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ		
		異音		
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
サブエンジン	ラジコン・リモコン作動	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	5	6	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF	6	6	5
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スベア	10		
		(1 A)		
・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5				
R 225/80R 17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	29032	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	BDG-FD8JGWA	車台番号	FD8JGW-12xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()
欠品	有 (左右灰皿欠)	シャーシ サビ	大 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		ボデー修復暦	無 ()