

## 車両情報シート

No	管理番号	29054	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	TKG-FK64F	車台番号	FK64F-580xxx

基本情報	年式	平成25 (2013) 年	7 月	
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,750 kg		
	車検	抹消	[ 年 月 日 ]	
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	7990 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3220 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	168 千km	[ 実走 ]	
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	有	[ リア ]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油	[ ]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/7/27

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[ ]	
	型式	GAGO		
	製造番号[年式]	E5E2666	[ 年 月 ]	
	床材質・形状	アルミ	[ 縞板 ]	
	内寸法 長	5300 mm		
	内寸法 幅	2360 mm		
	内寸法 高	2200 mm		
	間口 幅	2360 mm		
	間口 高	2200 mm		
	サイドドア	無	[ ]	
	サイドドア寸法	幅: mm	高: mm	
	床面地上高	1070 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 50 mm	リア: 50 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無	[ ]		
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[ ]	
	型式	TDJS40A-L2		
	製造番号[年式]	361400250BL	[ 年 月 ]	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 29 度	3 h →	-10 度
	スタンバイ装置	無	*有の場合⇒ [ コード ]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 跳上 ]	*跳上の場合⇒ [ オート ]	
	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	RAM10-1455		
	製造番号	S40709849		
	寸法(外寸)	幅: 2390 mm	高: 1560 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2390 mm	高: 1350 mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	29054	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK64F	車台番号	FK64F-580xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○	
		サブエンジン	油量・漏れ		
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウィンドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR
	4 ( 3 B )	4 ( 3 B )	3 ( 3 B )	3 ( 3 B )
			2 ( 3 B )	3 ( 3 B )
			6 ( 3 B )	
・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを( )に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	29054	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK64F	車台番号	FK64F-580xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない		
欠品	有 ( オープントレイ欠 )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	