

車両情報シート

No	管理番号	29102	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QPG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7006xxx

日付: 2021/7/9

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	平成29(2017) 年 7 月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	14,000 kg		
	車検	有 [令和4年 6月 29日]		
	積載クラス	大型		
	車体長さ	車検証	11940 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3790 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	351 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 2月)		
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [スムーサー] 他 ()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]	
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	無		
	燃料タンク	300 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ・]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トレクス []		
	型式			
	製造番号[年式]	17W-02326	[年 月]	
	床材質・形状	木 []		
	内寸法 長	9610 mm		
	内寸法 幅	2400 mm		
	内寸法 高	2630 mm		
	間口 幅	2370 mm		
	間口 高	2550 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm	高: mm	
	床面地上高	1060 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	9 対	[引出]	
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
	中間柱	可倒		
ジョロダーレール	有 [レール]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報	ジョロダーレール4列			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	29102	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QPG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7006xxx

日付: 2021/7/9

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		ギアボックス	油漏れ	○
		パワーステアリング	損傷	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音	○
			損傷	○
		エアサス	損傷	○
			エア漏れ	○
			作動不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグラブ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー	風量	○	
		ガス	○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		3	7		
FR		2 A	4	2 A	
RF		2 A	0	2 A	0
RR		2 A	5	2 A	2 A
		0	1	2 A	1
		2 A	7	2 A	2 A
		スベア			
		2 B			
・ タイヤサイズ F 245/70R19.5					
R "					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入					
* ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

日付: 2021/7/9

管理番号	29102	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QPG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7006xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	有 (運転席灰皿フタ)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	