

車両情報シート

No	管理番号	29219	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-106xxx

基本情報	年式	平成30(2018)	年	6	月
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	2,300 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証 8640 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3270 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	169 千km			[実走]		
	タコグラフ	無	[]		(年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()			
	ペダル数	3					
	ターボ	有					
	ブレーキ	AOH		[ドラム]			
	ABS	有					
	補助ブレーキ	有	[排気B]		リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有	[リア]				
	速度抑制装置	無					
	PM装置	無					
	燃料タンク	200	L	+	L	+	L
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無					
	駆動方式	4×2					
	小型形状	←大型の場合は空欄					

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/7/27

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[		]
	型式				
	製造番号[年式]	W019E94-01	[	年	月]
	床材質・形状	アルミ	[	キーストン	]
	内寸法 長	6180	mm		
	内寸法 幅	2310	mm		
	内寸法 高	2060	mm		
	間口 幅	2310	mm		
	間口 高	2020	mm		
	サイドドア	有	[	片開	]
	サイドドア寸法	幅: 1200 mm 高: 1990 mm			
	床面地上高	1070	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック		対	[	]
	スタンション		個		
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 75 mm			
	中間柱				
	ジョロダーレール	有	[	レール	]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報	ジョロダーレール4列			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重					[		]	
	型式	TDJS50A-L2								
	製造番号[年式]	84570068OBL					[	平成30 年	月]	
	冷凍方式	直結式								
	設定温度	30 度 ~ -30 度								
	冷却テスト	外気温 33 度 3 h → -5 度								
	スタンバイ装置	無					* 有の場合→	[	コード	]
	アワメータ	EG		h		スタンバイ		h		
その他情報	温度7月測定									

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[	格納	]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	新明和	[		]				
	型式	TRAK10-6485D							
	製造番号	S90503721							
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 高: 1550 mm							
	ストッパー迄寸法	幅: 45 mm 高: 1390 mm							
	その他情報	能力1000kg ラジコン							

車両チェックシート

管理番号	29219	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-106xxx

日付: 2021/7/27

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー			
冷凍機	作動油 量・漏れ 冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動		○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	5	6	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	6	6	4
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		()	()	()
	スベア	0		
		(3 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 225/80R17.5		
		R "		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2021/7/27

管理番号	29219	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-106xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	(小物入れ)	キャブ修復暦	無 ()	
破損	有		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [修正可]	
汚れ	中			傷の程度 [飛石] ()	
欠品	有		シャーシ サビ	無 ()	
その他		(タコグラフ)	フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	