

日付： 2021/7/26

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	29224	形状	ドライバン
	車名	日産	通称名	アトラス
	型式	PDG-TZ2F24	車台番号	TZ2F24-010xxx

基本情報	年式	平成19(2007)	年	12	月
	エンジン型式	ZD30			
	排気量	2,950 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	2,000 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	小型(5t未満)			
	車体 長さ	車検証	4970 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1890 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2740 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	144 千km [実走]			
	タコグラフ	無	[] (年 月)		
	シフト	AMT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]		
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	80	L +	L +	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	超低床	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ				[		]
	型式	DLK						
	製造番号[年式]	T3ER066				[	年	月]
	床材質・形状	木				[	フラット	]
	内寸法 長	3100	mm					
	内寸法 幅	1790	mm					
	内寸法 高	1900	mm					
	間口 幅	1780	mm					
	間口 高	1850	mm					
	サイドドア	無				[		]
	サイドドア寸法	幅:		mm	高:		mm	
	床面地上高	840	mm					
	ラッシングレール	段						
	床フック			対		[		
	スタンション			個				
	壁厚	サイド:	35	mm	リア:	20	mm	
	中間柱							
	ジョロダーレール	無				[		]
横根太	鉄							
載替								
その他情報								

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[				]
	型式					
	製造番号[年式]	[			年	月]
	冷凍方式					
	設定温度	度 ~ 度				
	冷却テスト	外気温	度	h →	度	
	スタンバイ装置	* 有の場合→		[	コード	]
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h	
	その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状	[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	[		]				
	型式							
	製造番号							
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm			
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm			
	その他情報							

車両チェックシート

管理番号	29224	形状	ドライバン
車名	日産	通称名	アトラス
型式	PDG-TZ2F24	車台番号	TZ2F24-010xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		すべり		
	クラッチ	切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
		クラッチ マスターオイル	漏れ	
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネーター(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄	マップランプ(センター)球切れ			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ			
	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
	冷凍機サイトグラス	色・量		
サブエンジン	油量・漏れ			
	異音			
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	7	7	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF	6	6	7
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スベア	8		
		(1 A)		
・ タイヤサイズ F 185/70R 16 (スベア含む)				
R 185R14 8PR				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	29224	形状	ドライバン
車名	日産	通称名	アトラス
型式	PDG-TZ2F24	車台番号	TZ2F24-010xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	有	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	中			傷の程度 [飛石] ()	
欠品	有		シャーシ サビ	小	
その他	天井ビス穴有		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	