

車両情報シート

No	管理番号	29339	形状	トレーラ ダンプ
	車名	その他	通称名	コダイラ
	型式	KFL32改	車台番号	KFL32-2xxx

基本情報	年式	平成30 (2018) 年 5 月		
	車両総重量	35,990 kg		
	最大積載量	24,400 kg		
	車検	検切 [令和3 年 7 月 21 日]		
	積載クラス	その他 [36t枠]		
	車体 長さ	車検証	9230 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3780 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[12輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	無		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	有 [電動: 無]		
	その他	土砂禁		
	車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/8/11

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	小平産業 []		
	型式	KFL32		
	製造番号[年式]	1805006	[]	年 月]
	床材質・形状	ステン		
	二重張り	無		
	内寸法 長	8100	mm	
	内寸法 幅	2250	mm	
	内寸法 高	1460	mm	
	リアあおり 高	1480	mm	
	床面地上高	1850	mm	
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	中間柱			
	ラッシングレール	段		
	横根太	鉄		
	載替	無		
その他情報	オールステン 船底板溶接留め(取外し可能)			


車両チェックシート

管理番号	29339	形状	トレーラ ダンプ
車名	その他	通称名	コダイラ
型式	KFL32改	車台番号	KFL32-2xxx

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	