

車両情報シート

No	管理番号	29346	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK64F	車台番号	FK64F-602xxx

基本情報	年式	令和元(2019) 年 8 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,400 kg		
	車検	検切 [年 月 日]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8640 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3240 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	88 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ]	
	ETC	無		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/8/25

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	GMF		
	製造番号[年式]	E5G5278 [年 月]		
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法 長	6120 mm		
	内寸法 幅	2250 mm		
	内寸法 高	2000 mm		
	間口 幅	2250 mm		
	間口 高	1990 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 1140 mm 高: 1910 mm		
	床面地上高	1130 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	945700567BL [令和元 年 月]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	外気温 27 度 3 h → -16.1 度		
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報	温度8月測定		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6485D		
	製造番号	S00407220		
	寸法(外寸)	幅: 2300 mm 高: 1550 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 50 mm 高: 1390 mm		
	その他情報	能力1000kg		

車両チェックシート

管理番号	29346	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK64F	車台番号	FK64F-602xxx

日付: 2021/8/25

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		取付	○		
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	○	
			パワーウィンドウ	○	
	集中ドアロック	○			
	格納ミラー	○			
	電動ミラー	○			
	ホーン	○			
	ラジオ・オーディオ	○			
	バックアイカメラ	○			
	計器類 点灯状態	○			
	ルームランプ	○			
電装関係(バッテリー)	セルモータ	○			
	バッテリー(ターミナル)	○			
	オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量	○			
	ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ
[残りmm表示]

FF		9	10	
FR		(2 A)	(2 A)	
RF	5	6	8	9
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スベア	7		
		(1 A)	()	

・ タイヤサイズ F 225/80R17.5
R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	無		
	スベアキー 上物	有		
	キーレス	無		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	無		
	カーテン	有		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		


車両チェックシート

日付: 2021/8/25

管理番号	29346	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK64F	車台番号	FK64F-602xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	有 (小物入れ)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	有 (デジタコ)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	