

車両情報シート

No	管理番号	29379	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7012xxx

日付: 2021/8/20

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和3(2021)	年	2月	
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	3,500 kg			
	車検	有 [令和5年 2月 18日]			
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体長さ	車検証	7120 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2180 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3290 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	6千km [実走]			
	タコグラフ	無 [] (年 月)			
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC [ディスク]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []			
	エアサス	無 []			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	ハロゲン			
	フォグランプ	有			
	キャブ幅	ワイド			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [マニュアル]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]			
	ETC	有			
	バックカメラ	有 [カラー]			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
	その他装備				

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	DMM		
	製造番号[年式]	W2DJ899 [年 月]		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法 長	4960 mm		
	内寸法 幅	2090 mm		
	内寸法 高	2220 mm		
	間口 幅	1970 mm		
	間口 高	2190 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1000 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	4 対 [引出]		
	スタンション	個		
壁厚	サイド:	30 mm	リア: 20 mm	
中間柱				
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	29379	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7012xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
			作動不良		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
ウイング	作動油 量・漏れ		○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)				
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		8	8		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF					
RR		8	8	8	8
		(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	10			
		(1 A)			
・タイヤサイズ	F 205/80R 17.5 R 205/80R 17.5				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	





車両チェックシート

管理番号	29379	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7012xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ	無	キャブ修復暦		
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート		有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態		良好 [] ()
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()	シャーシ サビ		無 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	