

車両情報シート

No	管理番号	29424	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-110xxx

基本情報	年式	平成31 (2019) 年	2 月
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120 cc	
	馬力	240 ps	
	最大積載量	2,200 kg	
	車検	有	[ 令和4 年 2 月 7 日 ]
	積載クラス	中型(8t未満)	
	車体 長さ	車検証 8770 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3510 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	249 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	エアサス	有	[ リア ]
	速度抑制装置	無	
	PM装置	有	
	燃料タンク	200 L + L + L	
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ . . ]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/9/15

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[ ]
	型式		
	製造番号[年式]	V044D17-03	[ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ	[ キーストン ]
	内寸法 長	6270 mm	
	内寸法 幅	2260 mm	
	内寸法 高	2270 mm	
	間口 幅	2330 mm	
	間口 高	2260 mm	
	サイドドア	有	[ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅: 1300 mm 高: 2200 mm	
	床面地上高	1100 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [ ]	
	スタンション	個	
壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
中間柱			
ジョロダーレール	無	[ ]	
横根太	アルミ		
載替	無		
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[ ]
	型式	TDJS50A-L2	
	製造番号[年式]	845701515BL	[ 年 月 ]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 31 度 3 h → -7.6 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [ コード 無 ]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	極東開発工業
	型式	CG1002K-B3MRA2
	製造番号	18T120045N
	寸法(外寸)	幅: 2210 mm 高: 1580 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2010 mm 高: 1410 mm
	その他情報	




車両チェックシート

管理番号	29424	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-110xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態 傷あり [ ]	
汚れ	中	傷の程度 [ 点キズ ] (飛石)	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	