

車両情報シート

No	管理番号	29513	形状	アームロール
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7162xxx

基本情報	年式	令和3(2021)	年	1	月
	エンジン型式	4HK1			
	排気量	5,190 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	3,750 kg			
	車検	有	[	令和5 年	1 月 14 日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	5970 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2200 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2460 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	90	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2021/9/8

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[		]
	型式	CCA44-31			
	製造番号[年式]	F110490xxx	[	年	月]
	シリンダー	ツイン			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	その他	[	アウラー	]
	型式	A8SK HS 1000			
	製造番号[年式]	A21 03 00098	[	年	月]
	内寸法 長	3520 mm			
	内寸法 幅	1900 mm			
	内寸法 高	1190 mm			
	ボデー材質1	鉄			
	ボデー材質2				
	リアゲート	観音開			
	リアゲート水密	無			
	コボレーン	無 [] ()			
	その他情報				

車両チェックシート

管理番号	29513	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7162xxx

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
ガタ・異音		○		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○
		損傷	○	
		エアサス	損傷	
			エア漏れ	
			作動不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	脱着・ダンブ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	ローラー部		○	
	ジャッキ		○	
	その他 損傷		○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	8 8			
	FF	(1 A)	(1 A)	
	FR			
	RF	7 7 8 8		
	RR	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)		
		() () () ()		
	スベア	8		
		(1 A) ()		
	・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5		
		R 225/80R 17.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
		* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 必須 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート




3

管理番号	29513	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7162xxx

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	
汚れ	無			
欠品	無	()	シャーシ サビ	
その他			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	