

車両情報シート

No	管理番号	29534	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-112xxx

基本情報	年式	令和元(2019)	年	8	月	
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120	cc			
	馬力	210	ps			
	最大積載量	2,300	kg			
	車検	抹消	[年	月	日]
	積載クラス	中型(8t未満)				
	車体長さ	車検証	8640	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3270	mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	152	千km	[実走]			
	タコグラフ	無	[年	月]			
	シフト	MT	6	速	セミATの場合⇒	[他()
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	AOH	[ドラム]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	有	[リア]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	無							
	燃料タンク	200	L	+	L	+	L		
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×2							
小型形状	←大型の場合は空欄								

装備類	ヘッドライト	LED								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	ワイド								
	キャブルーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	有								
	エアコン	有	[オート]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	無								
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	無								
	バックカメラ	有	[カラー]					
	オートクルーズ	無								
	坂道発進補助装置	有								
	その他装備									

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/9/15

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]
	型式				
	製造番号[年式]	V071E72-05	[年	月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]
	内寸法 長	6180	mm		
	内寸法 幅	2310	mm		
	内寸法 高	2060	mm		
	間口 幅	2310	mm		
	間口 高	2030	mm		
	サイドドア	有	[片開]
	サイドドア寸法	幅: 1240	mm	高: 1990	mm
	床面地上高	1080	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック	対	[]
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: 50	mm	リア: 75	mm
中間柱					
ジョロダーレール	有	[レール]	
横根太	アルミ				
載替	無				
その他情報	ジョロダーレール4列				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]				
	型式	TDJS50A-L2							
	製造番号[年式]	945700378BL	[令和元	年	月]			
	冷凍方式	直結式							
	設定温度	30	度	~	-30	度			
	冷却テスト	外気温	27	度	3	h	→	-12.2	度
	スタンバイ装置	無	*有の場合→	[コード]			
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h				
	その他情報								

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[格納]	*跳上の場合⇒	[]
	メーカー	新明和	[]				
	型式	TRAK10-6485D							
	製造番号	S00306105							
	寸法(外寸)	幅: 2200	mm	高: 1550	mm				
	ストッパー迄寸法	幅: 50	mm	高: 1390	mm				
	その他情報	能力1000kg							
	ラジコン有								

車両チェックシート

管理番号	29534	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-112xxx

日付: 2021/9/15

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	○	
			パワーウィンドウ	○	
	集中ドアロック	○			
	格納ミラー	○			
	電動ミラー	○			
	ホーン	○			
	ラジオ・オーディオ	○			
	バックアイカメラ	○			
	計器類 点灯状態	○			
	ルームランプ	○			
電装関係(バッテリー)	セルモータ	○			
	バッテリー(ターミナル)	○			
	オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量	○			
	ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ
[残りmm表示]

FF		7	8	
FR		(2 A)	(2 A)	
RF				
RR	8	9	2	3
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スベア	13		
		(2 A)	()	

・ タイヤサイズ F 225/80R17.5
R "

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有		
	スベアキー 燃料タンク	有		
	スベアキー 上物	有		
	キーレス	無		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	無		
	カーテン	有		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		


車両チェックシート

日付: 2021/9/15

管理番号	29534	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-112xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	有 (小物入れ)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ]	
欠品	無	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	