

日付: 2021/11/25

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	29802	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7069xxx

基本情報	年式	平成26(2014)	年	9	月	
	エンジン型式	4HK1				
	排気量	5,190	cc			
	馬力	210	ps			
	最大積載量	3,100	kg			
	車検	抹消	[年	月	日]
	積載クラス	中型(8t未満)				
	車体長さ	車検証	7570	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2420	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3210	mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	468	千km	[実走]			
	タコグラフ	無	[年	月]			
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒	[他()		
	ペダル数	2							
	ターボ	有							
	ブレーキ	AOH	[ドラム]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	無							
	燃料タンク	150	L +	L +	L				
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×2							
	小型形状	←大型の場合は空欄							

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ	[]	
	型式					
	製造番号[年式]	H142701	[平成26年	9月]	
	床材質・形状	アルミ	[フラット]	
	内寸法 長	5220	mm			
	内寸法 幅	2270	mm			
	内寸法 高	2060	mm			
	間口 幅	2270	mm			
	間口 高	1880	mm			
	サイドドア	無	[]	
	サイドドア寸法	幅:	mm	高:	mm	
	床面地上高	1060	mm			
	ラッシングレール	2	段			
	床フック	対	[]	
	スタンション	個				
	壁厚	サイド:	50	mm	リア:	mm
	中間柱					
ジョロダーレール	無	[]		
横根太	アルミ					
載替	無					
その他情報	下側ラッシング 後側1段 床アンチリップ シャッター止め下部から床まで1930mm					

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ	[]			
	型式	XV42HOC-T						
	製造番号[年式]	H142701	[平成26年	9月]			
	冷凍方式	直結式						
	設定温度	30	度	~	-5	度		
	冷却テスト	外気温	15	度	1	h →	-5	度
	スタンバイ装置	無	*有の場合→	[コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h			
	その他情報	温度11月測定						

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[跳上]	*跳上の場合⇒	[バランス]
	メーカー	新明和	[]				
	型式	RAM10-1255							
	製造番号	S50903769							
	寸法(外寸)	幅:	2270	mm	高:	1470	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	120	mm	高:	1230	mm		
	その他情報	能力1000kg							

車両チェックシート

管理番号	29802	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7069xxx

日付: 2021/11/25

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
			ホース損傷	○	
			水温	○	
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ			
			作動不良		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上物カギ不良				
	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]		タイヤサイズ			
FF		4	5		
FR		(3 B / ハ)	(3 B / ハ)		
RF					
RR		3	6	3	3
		(3 B)	(3 B)	(3 B)	(3 B / ハ)
	スペア		3		
		(2 B)	()		
・ タイヤサイズ F 225/80R17.5					
R "					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入					
* ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	無	
	工具	無	
	ジャッキ	無	


車両チェックシート

日付: 2021/11/25

管理番号	29802	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7069xxx

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	有 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中		
欠品	有 (小物入れ・助手席灰皿蓋)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	
		無 ()	
		有 (傷の程度 [点キズ]) ()	