

車両情報シート

No	管理番号	29953	形状	ダンプ
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-606xxx

基本情報	年式	令和3 (2021)	年	7 月
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,900 kg		
	車検	有	[令和4 年	7 月 20 日]
	積載クラス	増トン		
	車体 長さ	車検証	5750 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2300 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2590 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	PM装置	無
	燃料タンク	100 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []
	型式	DD07-482
	製造番号[年式]	21U018821Y [年 月]
	内寸法 長	3390 mm
	内寸法 幅	2060 mm
	内寸法 高	610 mm
	床厚み	5 mm 二重張 []
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	不明
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [シート] ()
	底形状	角底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	・コボレーンシート自動

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	29953	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-606xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル	油漏れ	○	
	デフアレシヤル	異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
	エアサス	エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	10	10	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF	10	10	10
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スベア	10		
		(1 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5		
		R 265/70R19.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
		* 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	29953	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-606xxx

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]	
汚れ	無					傷の程度 [	](	
欠品	有	(	ベッドマット無	シャーシ サビ	無			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	