

車両情報シート

No	管理番号	29955	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0034xxx

日付: 2022/2/9

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和3(2021) 年 10 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [ 令和5年 10月 26日 ]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	4970 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1900 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2810 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	80 L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	有		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ [ ]		
	型式	GLC7		
	製造番号[年式]	E2E3611 [ 年 月 ]		
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]		
	内寸法 長	3020 mm		
	内寸法 幅	1650 mm		
	内寸法 高	1750 mm		
	間口 幅	1680 mm		
	間口 高	1760 mm		
	サイドドア	有 [ 片開 ]		
	サイドドア寸法	幅: 810 mm 高: 1700 mm		
	床面地上高	940 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]		
	型式	TDJS30A-L2		
	製造番号[年式]	145200123BL [ 年 月 ]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	外気温 7 度 2 h → -30.1 度		
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [ コード 有 ]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	29955	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0034xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		ギアボックス	油漏れ	○
		パワーステアリング	損傷	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音	○
			損傷	○
		エアサス	損傷	
			エア漏れ	
			作動不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
			冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
		電装関係(内装)	ワイパー	
			パワーウィンドウ	
	集中ドアロック			
	格納ミラー			
	電動ミラー			
	ホーン			
	ラジオ・オーディオ			
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態			
	ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモータ			
	バッテリー(ターミナル)			
	オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサー			
	風量			
	ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯				
その他報告欄				

タイヤ  
[残りmm表示]

FF		7.5	7.5		
FR		( 1 A )	( 1 A )		
RF					
RR	7.5	7.5	7.5	7.5	
	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	
スペア		7.5			
		( 1 A )			

・ タイヤサイズ F 195/75R 15  
R 195/75R 15

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	





### 車両チェックシート

管理番号	29955	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0034xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

### 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	