

車両情報シート

No	管理番号	30011	形状	平ボデー
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	KK-FK61HH	車台番号	FK61HH760xxx

基本情報	年式	平成15(2003)	年	3	月
	エンジン型式	6M61			
	排気量	8,200	cc		
	馬力	210	ps		
	最大積載量	4,350	kg		
	車検	有	[	令和4年	3月19日]
	積載クラス	中型(8t未満)			
	車体長さ	車検証	7520	mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2240	mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	2440	mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	21 千km [実走]				
	タコグラフ	無	[] (年 月)			
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3				
	ターボ	無				
	ブレーキ	AOH	[ドラム]			
	ABS	有				
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無				
	PM装置	無				
	燃料タンク	100	L +	L +	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	無				
	駆動方式	4 × 2				
小型形状	←大型の場合は空欄					

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	パプコ	[		]
	型式	H307			
	製造番号[年式]		[	年	月]
	アオリ	鉄			
	ボデー仕様	完成			
	床材質・形状	鉄			
	内寸法 長	5310	mm		
	内寸法 幅	2120	mm		
	内寸法 高	390	mm		
	リアあおり 高	390	mm		
	床面地上高	1040	mm		
	ラッシングレール	段			
	床フック	4	対 [埋込]		
	スタンション	個			
	中間柱				
	横根太	木製			

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[		]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー		[		]	
	型式					
	製造番号					
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm	
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm	
	その他情報					

車両情報シート

管理番号	30011	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	KK-FK61HH	車台番号	FK61HH760xxx

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	噴け不良	○	
		緩み・鳴き	○	
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
		排ガス・触媒装置	詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
			オイル漏れ	
			ガタ・異音	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	10	10	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF	8	8	8
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
		7		
		(1 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 225/80R17.5		
		R 225/80R17.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両情報シート


3

管理番号	30011	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	KK-FK61HH	車台番号	FK61HH760xxx

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()
破損	有 (天井コンソールの蓋が欠損)		キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()
汚れ	少ない			傷の程度 [点キズ] ()
欠品	無 ()		シャーシ サビ	小 ()
その他	・シートへたり有		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()