

車両情報シート

No	管理番号	30022	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	LKG-FE7JUAG	車台番号	FE7JUA-10xxx

基本情報	年式	平成23 (2011) 年	8 月
	エンジン型式	J07E	
	排気量	6,400 cc	
	馬力	260 ps	
	最大積載量	6,700 kg	
	車検	抹消	[年 月 日]
	積載クラス	増トン	
	車体 長さ	車検証 10860 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3340 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	450 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成23 年 6 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	有	
	燃料タンク	200 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2021/11/18

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[]
	型式	EMGO	
	製造番号[年式]	E7E0537	[年 月]
	床材質・形状	アルミ	[縞板]
	内寸法 長	8220 mm	
	内寸法 幅	2350 mm	
	内寸法 高	2160 mm	
	間口 幅	2350 mm	
	間口 高	2070 mm	
	サイドドア	無	[]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1110 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
ジョロダーレール	無	[]	
横根太	アルミ		
載替			
その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]
	型式	TDJS70A-L2	
	製造番号[年式]	161800064BL	[年 月]
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 16 度 2 h → -8 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] *跳上の場合⇒ [オート]
	メーカー	日本フルハーフ
	型式	HW3A
	製造番号	G4EC243
	寸法(外寸)	幅: 2400 mm 高: 1590 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2260 mm 高: 1320 mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	30022	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LKG-FE7JUAG	車台番号	FE7JUA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	△	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	取付	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
			エア漏れ	○
			作動不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
			冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	左右ゲートシリンダーオイル滲み			
上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	△	
		異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		×	左球切れ		
		フォグランプ	×	左球切れ		
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	×			運転席側ランプ球切れ		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
	ガス	×	効かない			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄	左ヘッドライト内水滴					

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	8	8		
FR	(2 A)	(2 A)		
RF	8	8	4	3
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	()	()	()	()
スペア	2			
	(2 A)	()		
・タイヤサイズ	F 265/70R 19.5 R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	30022	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LKG-FE7JUAG	車台番号	FE7JUA-10xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	アンダーミラー取付部割れ 左ウインカーカバーガタ
破損	有 (運転席側灰皿蓋破損)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [飛石] ()	
欠品	有 (オープントレイ欠)	シャーシ サビ	
その他	有 (助手席側灰皿欠)	フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	