

車両情報シート

No	管理番号	30029	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-114xxx

日付: 2021/11/18

ウイング・バン・冷凍車

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式	令和元(2019)	年	10	月	
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120	cc			
	馬力	210	ps			
	最大積載量	2,300	kg			
	車検	抹消	[年	月	日]
	積載クラス	中型(8t未満)				
	車体長さ	車検証	8640	mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490	mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	3270	mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	89	千km	[実走]			
	タコグラフ	無	[年	月]			
	シフト	MT	6	速	セミATの場合⇒	[他	()
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	AOH	[ドラム]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒	[]	
	エアサス	有	[リア]				
	速度抑制装置	無							
	PM装置	無							
	燃料タンク	200	L	+	L	+	L		
	燃料	軽油	[]					
	アドブルー使用	無							
	駆動方式	4×2							
小型形状	←大型の場合は空欄								

装備類	ヘッドライト	LED							
	フォグランプ	有							
	キャブ幅	ワイド							
	キャブルーフ	標準							
	キャブグレード	標準							
	ベッド	有							
	エアコン	有 [オート]					
	エアバッグ	有							
	パワーウィンドウ	有							
	集中ドアロック	有							
	格納ミラー	有							
	電動ミラー	無							
	オーディオ	有 [純正]	[ラジオ	・	・]
	ETC	無							
	バックカメラ	有 [カラー]					
	オートクルーズ	無							
	坂道発進補助装置	有							
	その他装備								

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]			
	型式						
	製造番号[年式]	V017F38-01	[年	月]	
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]		
	内寸法 長	6180	mm				
	内寸法 幅	2300	mm				
	内寸法 高	2060	mm				
	間口 幅	2300	mm				
	間口 高	2020	mm				
	サイドドア	有 [片開]			
	サイドドア寸法	幅:	1200	mm	高:	1990	mm
	床面地上高	1160	mm				
	ラッシングレール	2	段				
	床フック	対	[]			
	スタンション	個					
	壁厚	サイド:	50	mm	リア:	75	mm
	中間柱						
ジョロダーレール	有 [レール]				
横根太	アルミ						
載替	無						
その他情報	ジョロダーレール4列						

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]					
	型式	TDJS50A-L2							
	製造番号[年式]	945700743	[令和元	年	月]		
	冷凍方式	直結式							
	設定温度	30	度	~	-30	度			
	冷却テスト	外気温	14	度	3	h	→	-17.2	度
	スタンバイ装置	無	*有の場合→	[コード]			
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h				
	その他情報	温度11月測定							

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納]	*跳上の場合⇒	[]
	メーカー	新明和	[]			
	型式	TRAK10-6485D					
	製造番号	S00906987					
	寸法(外寸)	幅:	2200	mm	高:	1550	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	50	mm	高:	1390	mm
	その他情報	能力1000kg ラジコン有					

車両チェックシート

管理番号	30029	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-114xxx

日付: 2021/11/18

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	クラッチ	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラドライブシャフト	異音		○	
			ガタ	○	
	PTO	作動不良			
			オイル漏れ		
			ガタ・異音		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	7	10		
FR	(2 A)	(2 A)		
RF	5	5	4	4
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A イ)	(2 A ハ)
	()	()	()	()
	スペア	5		
	(2 A イ)	()		
・タイヤサイズ	F 225/80R17.5			
	R "			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	



車両チェックシート

日付: 2021/11/18

管理番号	30029	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-114xxx


ウイング・バン・冷凍車

外装状態



U

A



U

A



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	右ドア B・P・M
破損	有 (小物入れ)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	
汚れ	中	シャーシ サビ	
欠品	無	フレーム曲がり・修復暦	
その他		ボデー修復暦	

無 ()
 有 ()
 傷あり []
 傷の程度 [点キズ] ()
 無 ()
 無 ()
 無 ()