

日付: 2021/11/24

高所作業車

車両情報シート

No	管理番号	30061	形状	高所作業車
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	BDG-NKR85N	車台番号	NKR85-7003xxx

基本情報	年式	平成19(2007)	年	11	月
	エンジン型式	4JJ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	200 kg			
	車検	抹消 [ 年 月 日 ]			
	積載クラス	小型(5t超)			
	車体長さ	車検証	5070 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	1880 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2790 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	38 千km [ 実走 ]			
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )			
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]			
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]			
	エアサス	無 [ ]			
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	70	L +	L +	L
	燃料	軽油 [ ]			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
小型形状	高床 ←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	ハロゲン			
	フォグランプ	無			
	キャブ幅	標準			
	キャブルーフ	標準			
	キャブグレード	標準			
	ベッド	無			
	エアコン	有 [ マニュアル ]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	格納ミラー	有			
	電動ミラー	無			
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ . . ]			
	ETC	有			
	バックカメラ	無 [ ]			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
その他装備					

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (高所作業)	メーカー	タダノ [ ]		
	型式	AT-121-2-41004		
	製造番号[年式]	HJ1203	[ 平成19年 10月 ]	
	最大積載荷重	200	kg	
	搭乗人員	2	名	
	バケット内寸法 幅	1020	mm	
	バケット内寸法 奥行	690	mm	
	バケット内寸法 高	920	mm	
	最大地上高	12	m	
	稼働時間	4.194	h	
	釣り上げ装置	無		
	載替	無		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	30061	形状	高所作業車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	BDG-NKR85N	車台番号	NKR85-7003xxx

日付:

高所作業車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
	報告欄		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
		ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○	
		リーフスプリング	油漏れ	○	
			異音	○	
		エアサス	損傷	○	
			エア漏れ		
		報告欄		作動不良	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	アウトリガー動作		○	
		作動油 量・漏れ	○	
		ブーム動作(伸縮・旋回)	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		バケット動作	○	
		その他 損傷	○	
		釣り上げ装置動作		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	マスターオイル	切れ不良	○	
			切れ位置	○	
			異音	○	
	デファレンシャル	油漏れ		○	
			異音	○	
	フロベラドライブシャフト	異音		○	
			ガタ	○	
	PTO	作動不良		○	
			オイル漏れ	○	
			ガタ・異音	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ			
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯			
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
集中ドアロック	○				
格納ミラー	○				
電動ミラー					
ホーン	○				
ラジオ・オーディオ	○				
バックアイカメラ					
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○		
		バッテリー(ターミナル)	○		
		オルタネータ(ダイナモ)	○		
エアコン	コンプレッサー		○		
		風量	○		
		ガス	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR
	6	6	6	5
	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
	6	6	6	5
	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
スペア			10	
	( 1 A )	( )		
・ タイヤサイズ	F 205/85R 16			
	R 205/85R 16			
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを( )に記入			
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	無	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


# 車両チェックシート

日付:

高所作業車

管理番号	30061	形状	高所作業車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	BDG-NKR85N	車台番号	NKR85-7003xxx

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	