

車両情報シート

No	管理番号	30360	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB118xxx

基本情報	年式	令和2(2020)	年	4月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2,500	kg	
	車検	有	[令和4年 4月 23日]	
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	8810	mm 実測
	車体幅	車検証	2490	mm 実測
	車体高さ	車検証	3520	mm 実測

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	114	千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[] (年 月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ドラム]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]	
	エアサス	有	[リア]		
	速度抑制装置	無			
	PM装置	有			
	燃料タンク	200	L +	L +	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	有			

小型形状 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2022/1/5

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]
	型式		
	製造番号[年式]	V044F74-03	[年 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]
	内寸法 長	6270	mm
	内寸法 幅	2280	mm
	内寸法 高	2280	mm
	間口 幅	2320	mm
	間口 高	2350	mm
	サイドドア	有	[片開]
	サイドドア寸法	幅: 1300	mm 高: 2190
	床面地上高	1140	mm
	ラッシングレール	2	段
	床フック	対 []	
	スタンション	個	

壁厚 サイド: 75 mm リア: 75 mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]	
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	045700299BL	[年 月]	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30	度 ~ -30	
	冷却テスト	外気温	10	度 3 h → -20.6
	スタンバイ装置	有	*有の場合→ [コード 無]	
	アワメータ	EG	h スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	[]
	製造番号	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	30360	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB118xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
	ウォーターポンプ	汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
黒煙・白煙		○			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
			作動不良	○	
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係	ウイング 開閉				
		ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ				
冷凍機	冷凍機作動		○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ			
		異音			
パワーゲート	パワーゲート作動				
		ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグランプ		○		
		ウインカー		○		
		ストップランプ		○		
		車幅灯(マーカー)		○		
		車高灯		○		
		作業灯・庫内灯		○		
		ナンバー灯		○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ		○
集中ドアロック				○		
格納ミラー				○		
電動ミラー				○		
ホーン				○		
ラジオ・オーディオ				○		
バックアイカメラ				○		
計器類 点灯状態				○		
ルームランプ				○		
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)		○		
		オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量		○		
		ガス		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	5	5.5		
FR	(3 A)	(3 A)		
RF	6.5	7	5	5
RR	(3 A)	(2 A)	(3 A)	(3 A)
	()	()	()	()
スペア	12.5	(2 A)	()	()
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	有	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	30360	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB118xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態 傷あり []	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] (飛石)	
欠品	無 ()	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	