

車両情報シート

No	管理番号	30747	形状	トラクタ
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-EXD52AD	車台番号	EXD52AD-7000873

基本情報	年式	平成24 (2012)	年	6	月
	エンジン型式	6WG1			
	排気量	15,680 cc			
	馬力	460 ps			
	最大積載量	9,700 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	トラクタ			
	車体 長さ	車検証 5530 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3170 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	653 千km [実走]				
	タコグラフ	有	[別体] (平成24 年 5 月)			
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [スムーサー] 他 ()		
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	AOH	[ドラム]			
	ABS	有				
	補助ブレーキ	有	[リターダ]		リターダの場合⇒ [EG]	
	エアサス	有	[リア]			
	速度抑制装置	有				
	PM装置	有				
	燃料タンク	400	L +	L +	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	有				
	駆動方式	4×2				
	小型形状	←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	無	[] [.]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2022/3/15

トラクタ

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル
	メーカー	その他 [ソーシン]
	型式	RM-13-C
	製造番号[年式]	C6-7513 [年 月]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	30747	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-EXD52AD	車台番号	EXD52AD-7000873

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
		マフラー	腐食	○
	排ガス・触媒装置	詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	無	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
	車高灯			
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯	○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	×	要交換
		オルタネーター(ダイナモ)	○	
	エアコン	コンプレッサー	○	
		風量	○	
		ガス	○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
	連結配管ホース類			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

6

5

(2 A)

(2 A)

()

()

(1)

(1)

(2)

(1)

(2 A)

(2 A)

(2 A)

(2 A)

()

()

()

()

スベア

()

(1)

(2 A)

・ タイヤサイズ

F 295/80R 22.5

R 275/80R 22.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	30747	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	KKG-EXD52AD	車台番号	EXD52AD-7000873

日付:

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装					外装				点検者 報告欄
シート破れ	有				キャブ修復暦	無	(	)	
破損	無	(		)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(		)	フロントガラス状態	傷あり	[	点キズ	
汚れ	少ない					傷の程度	[	点キズ	
欠品	有	(	オープントレイ欠	)	シャーシ サビ	小			
その他					フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
					ボデー修復暦	無	(	)	