

車両情報シート

No	管理番号	31149	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7041986

基本情報	年式	平成24 (2012) 年 11 月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	210 ps
	最大積載量	2,950 kg
	車検	抹消 [年 月 日]
	積載クラス	中型(8t未満)
	車体 長さ	車検証 7810 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2480 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 3210 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	604 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	PM装置	有
	燃料タンク	100 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	無
	キャブ幅	ワイド
	キャブーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/5/18

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ []
	型式	[]
	製造番号[年式]	F124605 [平成24 年 11 月]
	床材質・形状	アルミ [フラット]
	内寸法 長	5530 mm
	内寸法 幅	2300 mm
	内寸法 高	2060 mm
	間口 幅	2190 mm
	間口 高	1820 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm
	床面地上高	1080 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 []
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 50 mm
	中間柱	
ジョロダーレール	無 []	
横根太	アルミ	
載替	無	
その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ []
	型式	XV42L0C-T
	製造番号[年式]	F124605 [平成24 年 11 月]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 22 度 2 h → -7.5 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式	RAK10-6475D
	製造番号	S31102562
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2250 mm 高: 1440 mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	31149	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7041986

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		漏れ	△	上部漏れ有	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウオーターポンプ	漏れ	○	
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○		
		黒煙・白煙	○		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○		
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
	エアサス	損傷	○		
		エア漏れ	○		
	作動不良			○	
				○	
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○		
		ウイングシリンダー	○		
冷凍機	冷凍機作動	作動油 量・漏れ	○		
		エバポレータ	ファン・風量	○	
			異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
		コンデンサ	異音	○	
			ファンモータ	○	
			冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○		
パワーゲート	パワーゲート作動		○		
		ラジコン・リモコン作動	○		
報告欄	上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	△	2速,3速	
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	△		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	△		
		切れ位置	△		
		異音	△		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良	○		
		オイル漏れ	○		
		ガタ・異音	○		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○			
		フォグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○					
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○			
		バッテリー(ターミナル)	○			
		オルタネータ(ダイナモ)	×			
エアコン	コンプレッサー		○			
		風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		×				
その他報告欄	バッテリーランプ点灯 オルタネータ不良					

タイヤ [残りmm表示]	タイヤサイズ			
FF	8	8		
FR	(2 B)	(2 B)		
RF	7	7	8	8
RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア	5	(2 B イ)		
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	有	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	無	
フロアマット	無	
工具	有	
ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	31149	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7041986

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	