

車両情報シート

No	管理番号	31254	形状	セフティーローダー
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	KC-FVZ32N4	車台番号	FVZ32N43000251
基本情報	年式	平成11 (1999) 年 6 月		
	エンジン型式	6HE1		
	排気量	7,120 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	10,800 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	増トン		
	車体 長さ	車検証 9200 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2500 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3250 mm	実測 mm	
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ ※50万km時、10万km走行のE/Gへ載替え(証明書無し) 推定35万km程度				
車両情報	走行km	758 千km [不明]		
	タコグラフ	有 [一体] (平成9 年 10 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	240 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	6×4		
小型形状	←大型の場合は空欄			
装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2022/6/20

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	花見台 []		
	型式	SF100AA		
	製造番号[年式]	25035 [平成11 年 6 月]		
	内寸法 長	6570 mm		
	内寸法 幅	2470 mm		
	内寸法 高	mm		
	床面地上高	115 mm		
	床フック	4 対 [埋込]		
	スタンション	6 個		
	ウインチ	有		
	自動歩み	有		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	鉄		
	載替	無		
その他情報				
上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式	[]		
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			
上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	31254	形状	セフティーローダー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	KC-FVZ32N4	車台番号	FVZ32N43000251

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	下部漏れ小
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷			

タイヤ [残りmm表示]	5 5			
	FF	(2 B)	(2 B)	
	FR	()	()	
	RF	4 4 5 5	(2 A)	(2 A)
	RR	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)	(2 A)	(2 A)
		3 3 2 2	(2 A)	(2 A)
		(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)		
		スベア	()	()
・ タイヤサイズ F 275/70R 22.5				
R 245/70R 19.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	31254	形状	セフティーローダー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	KC-FVZ32N4	車台番号	FVZ32N43000251

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装	点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	・助手席側ミラーカバー欠
破損	有 (P/Wスイッチ破損)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	多い		
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	