

車両情報シート

No	管理番号	31291	形状	トラクタ
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000876

基本情報	年式	平成29 (2017)	年	3	月
	エンジン型式	6WG1			
	排気量	15,680 cc			
	馬力	420 ps			
	最大積載量	11,500 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	積載クラス	トラクタ			
	車体 長さ	車検証	5620 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3210 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	206 千km [実走]			
	タコグラフ	有	[別体] (平成28 年 11 月)		
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()		
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ドラム]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	有	[リア]		
	速度抑制装置	有			
	PM装置	有			
	燃料タンク	400	L +	L +	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4 × 2			
	小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	ヒーター付
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	
	バックカメラ	無	[
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備	ドライブレコーダー	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル
	メーカー	その他 [YOKOSHA]
	型式	HP1300C
	製造番号[年式]	11509208 25 [平成28 年 月]
	載替	
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

日付: 2022/4/22

トラクタ

車両チェックシート

管理番号	31291	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000876

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		×	運転席側球切れ
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷 連結配管ホース類 スロープガイド その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

4

3 A

4

3 A

5

3 A

5

3 A

4

3 A

スベア

2

2 A

・ タイヤサイズ

F 11R22.5 14PR

R 275/80R 22.5 (スベア含む)

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	31291	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	KKG-EXD52BD	車台番号	EXD52BD-7000876

日付:

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無		キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	中			傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	小	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	