

車両情報シート

No	管理番号	31467	形状	トレーラ 重機運搬用
	車名		通称名	東邦
	型式	TD49J7T2S	車台番号	TD49J7T2S-G505

日付: 2022/5/24

トレーラ 台車 ・ 平

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

基本情報	年式		月
	車両総重量		kg
	最大積載量		kg
	車検		[年 月 日]
	積載クラス		[]
	車体 長さ	車検証	mm
	車体 幅	車検証	mm
	車体 高さ	車検証	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	2軸 [16輪] タイヤ総数その他: []
	エアサス	無
	リフトアクスル	無
	ランディングギア	有 [電動: 無]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	

装備類	その他装備	
-----	-------	--

上物情報1 (荷台)	メーカー	[東邦車輛]
	型式	TD49J7T2S
	製造番号[年式]	TD49J7T2S-G505 [令和4年 4月]
	床材質・形状	木
	二重張り	無
	内寸法 長	6000 mm
	内寸法 幅	2990 mm
	内寸法 高	mm
	リアあおり 高	mm
	床面地上高	680 mm
	床フック	4 対 [埋込]
	スタンション	対
	中間柱	
	ラッシングレール	段
	横根太	鉄
載替	無	
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	31467	形状	トレーラ 重機運搬用
車名		通称名	東邦
型式	TD49J7T2S	車台番号	TD49J7T2S-G505

日付: 2022/5/24
トレーラ 台車・平

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	フローバイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト	緩み・鳴き		
		冷却水		
	ウォーターポンプ	液量		
		漏れ		
汚れ				
マフラー 排ガス・触媒装置	ホース損傷			
	水温			
	取付			
マフラー	取付			
	腐食			
報告欄	詰まり			
	黒煙・白煙			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS	遊び	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		エア・コンプレッサ	漏れ	
		坂道発進装置	不良	
報告欄				


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
		パワーステアリング	損傷	
		油漏れ		
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
	報告欄	作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ	すべり	
	クラッチ	切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デフアレンシヤル	油漏れ		
		異音		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
報告欄	ガタ・異音			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラブ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯			
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スハアキー キャブ		
スハアキー 燃料タンク		
スハアキー 上物		
キーレス		
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン		
フロアマット		
工具	有	
ジャッキ	無	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2022/5/24

管理番号	31467	形状	トレーラ 重機運搬用
車名		通称名	東邦
型式	TD49J7T2S	車台番号	TD49J7T2S-G505

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 無	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	