

日付: 2022/5/26

車両情報シート

| | | | | |
|----|------|-------------|------|---------------|
| No | 管理番号 | 31587 | 形状 | ダンプ(Lゲート) |
| | 車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
| | 型式 | 2RG-FRR90S1 | 車台番号 | FRR90-7166889 |

| | | | | |
|------|--------|-------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式 | 令和3(2021) | 年 | 4月 |
| | エンジン型式 | 4HK1 | | |
| | 排気量 | 5,190 cc | | |
| | 馬力 | 190 ps | | |
| | 最大積載量 | 3,650 kg | | |
| | 車検 | 有 [令和5年 4月 25日] | | |
| | 積載クラス | 中型(8t未満) | | |
| | 車体長さ | 車検証 | 5430 mm | 実測 mm |
| | 車体幅 | 車検証 | 2230 mm | 実測 mm |
| | 車体高さ | 車検証 | 2490 mm | 実測 mm |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | | |
|------|-----------|-------------|---------|--------------------|
| 車両情報 | 走行km | 1千km [実走] | | |
| | タコグラフ | 無 | [] | (年 月) |
| | シフト | MT | 6速 | セミATの場合⇒ [] 他 () |
| | ペダル数 | 3 | | |
| | ターボ | 有 | | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | | |
| | ABS | 有 | | |
| | 補助ブレーキ | 有 | [排気B] | リターダの場合⇒ [] |
| | エアサス | 無 [] | | |
| | 速度抑制装置 | 無 | | |
| | PM装置 | 有 | | |
| | 燃料タンク | 90 | L + | L + L |
| | 燃料 | 軽油 [] | | |
| | アドブルー使用 | 有 | | |
| | 駆動方式 | 4×2 | | |
| 小型形状 | ←大型の場合は空欄 | | | |

| | | | | |
|-------|----------|------|-----------|-------------|
| 装備類 | ヘッドライト | ハロゲン | | |
| | フォグランプ | 有 | | |
| | キャブ幅 | 標準 | | |
| | キャブーフ | 標準 | | |
| | キャブグレード | 標準 | | |
| | ベッド | 無 | | |
| | エアコン | 有 | [マニュアル] | |
| | エアバッグ | 有 | | |
| | パワーウィンドウ | 有 | | |
| | 集中ドアロック | 有 | | |
| | 格納ミラー | 有 | | |
| | 電動ミラー | 無 | | |
| | オーディオ | 有 | [純正] | [ラジオ ・ ・] |
| | ETC | 無 | | |
| | バックカメラ | 無 | [] | |
| | オートクルーズ | 無 | | |
| | 坂道発進補助装置 | 有 | | |
| その他装備 | | | | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認 車両業務 | ②営業 支店長 | ③HP掲載 営業支援G |
| | | |

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

| | | | | |
|----------------|----------|------------|-----|---------|
| 上物情報1 (ボデー) | メーカー | 極東開発工業 [] | | |
| | 型式 | DD04-53A | | |
| | 製造番号[年式] | 20A12R334Y | [] | 年 月 |
| | 内寸法 長 | 3150 mm | ~ | 3320 mm |
| | 内寸法 幅 | 2060 mm | | |
| | 内寸法 高 | 330 mm | | |
| | 床厚み | 6 mm | 二重張 | [無] |
| | ボデー材質1 | 鉄 | | |
| | ボデー材質2 | 不明 | | |
| | リアゲート | Lゲート | | |
| | リアゲート水密 | 無 | | |
| | コボレーション | 無 | [] | () |
| | 底形状 | 角底 | | |
| | 形状(小型) | | | |
| 載替 | | | | |
| その他情報 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|
| 上物情報2 (クレーン) | メーカー | [] | | |
| | 型式 | | | |
| | 製造番号[年式] | [] | [] | 年 月 |
| | 吊荷重 | [] | [] | |
| | クレーン段数 | | | |
| | 操作 | | | |
| | フックイン | | | |
| | リアジャッキ | | | |
| | 載替 | | | |
| | その他情報 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|-------|-------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | [] | *跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] | |
| | 型式 | | |
| | 製造番号 | | |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm | 高: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm | 高: mm |
| その他情報 | | | |

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号. Values include 31587, いすゞ, 2RG-FRR90S1, ダンプ(Lゲート), フォワード, FRR90-7166889.

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 制動装置・その他, エア・コンプレッサ.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like かじ取り装置, ギアボックス, リーフスプリング.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 上物関係, クレーン作動, ラジコン操作.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like ミッション・動力伝達装置, クラッチ, デファレンシャル.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes items like 電装関係(外装), 電装関係(内装), エアコン.

Diagram showing tire patterns for FF, FR, RF, RR axles. Includes text for tire size (F 225/80R 17.5) and patterns (1 タテ溝, 2 ミックス, etc.).

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Includes items like 装備類, キーレス, 整備記録簿.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)






車両チェックシート

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 31587 | 形状 | ダンプ(Lゲート) |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
| 型式 | 2RG-FRR90S1 | 車台番号 | FRR90-7166889 |

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装 | | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|---------|
| シート破れ | 無 | キャブ修復暦 | |
| 破損 | 無 () | キャブ・コーションプレート | |
| スイッチ類 | 良好 () | フロントガラス状態 | |
| 汚れ | 無 | 傷の程度 [] () | |
| 欠品 | 無 () | シャーシ サビ | |
| その他 | | フレーム曲がり・修復暦 | |
| | | ボデー修復暦 | |