

日付： 2022/6/16

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	31671	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7175485

基本情報	年式	令和3(2021) 年 12 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,400 kg		
	車検	有 [令和5 年 12 月 19 日]		
	積載クラス	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8630 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3540 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	38 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和3 年 8 月)		
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他 ()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L + 200 L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装 備 類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	有	[カラー]	
オートクルーズ	無			
坂道発進補助装置	有			
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トレクス			[		]
	型式						
	製造番号[年式]	21W-09030		[		年	月]
	床材質・形状	木		[		]	
	内寸法 長	6210	mm				
	内寸法 幅	2400	mm				
	内寸法 高	2410	mm				
	間口 幅	2280	mm				
	間口 高	2320	mm				
	サイドドア	無		[		]	
	サイドドア寸法	幅:		mm	高:		mm
	床面地上高	990	mm				
	ラッシングレール	2	段				
	床フック	5	対	[	引出	]	
	スタンション			個			
	壁厚	サイド:		mm	リア:		mm
	中間柱						
	ジョロダーレール	無		[		]	
横根太	鉄						
載替	無						
その他情報							

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[] 年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	31671	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7175485

日付： 2022/6/16

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○	
			○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン			
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	10 9			
	FF	(3 A イ)	(3 A イ)	
	FR			
	RF	(8)	(8)	(8)
	RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)
		()	()	()
	スベア	(12)		
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 225/80R17.5		
		R "		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2022/6/16

管理番号	31671	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7175485

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無 ()
破損	有	(小物入れ穴あき)		キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()		フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()
汚れ	中				傷の程度 [点キズ] ()
欠品	無	()		シャーシ サビ	無 ()
その他				フレーム曲がり・修復暦	無 ()
				ボデー修復暦	無 ()